



Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4264	Fecha:	29/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3556 HRS	Auxiliar:	

DIAGNOSTICO:

- EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE TRANSMISION
- REQUIERE REEMPLAZO DE 4 ABRAZADERAS DE MANGUERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION TF

