



Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	S/N	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE DETECTA FALLA DE ARRANQUE BATERIA EN MAL ESTADO, TIRA LIQUIDO

