




Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	S/N	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13114.3HRS	Auxiliar:	

- REVISION Y REPARACION AL EQUIPO FALLA EN BANDA DEL MOTOR





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	S/N	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	131143HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REEMPLAZO DE BANDA DEL MOTOR

