



Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	KAUF4288	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	357 HRS	Auxiliar:	-

- REEMPLAZO DE JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE.**





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	KAUF4288	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	357 HRS	Auxiliar:	-

- SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN DE ATF.**





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	KAUF4288	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	357 HRS	Auxiliar:	-

- REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	KAUF4288	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	357 HRS	Auxiliar:	-

- **OBSERVACIONES PREDICTIVAS: REQUIERE REEMPLAZO DE ACTUADOR DE TORRETA Y JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS.**

