

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98038

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE FARO DE LUZ LED, BLUE-SPOT, MICA PROTECTORA PARA TECHO (SE REALIZO FABRICACION DE MARCO DE PARAMICA)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86009
Tel. 993371560 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Cotización: 4486 No. de Orden: KAUF 4253
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 25/JAN/2025
Solicitante: AGENCIA VILLAHERMOSA Código QR: VHSA-0119
Ubicación: Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H48T-02 S. H0X3HJ03332 NO. EDO 70021082 CA

FECHA E EQUIPO: 15/01/2025

INSTALACION DE FAROS, BLUE-SPOT, BIRLO DE MAZA TRASERA Y REVISION Y REPARACION DE MECANISMO DE SEGURO DE TAPA DE TANQUES DE GAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	BIRLO DE MAZA TRASERA
3.000000	PIEZA	FARO LUZ LED
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
1.000000	PIEZA	TORRETA PARA MONTACARGAS LED 12-30V
1.000000	PIEZA	REFACCION MICA PROTECTORA PARA TECHO DE MONTACARGAS
1.000000	PIEZA	REFACCION FABRICACION DE MARCO PARA MICA, INCLUYE MATERIAL DE SOLDADURA E INSTALACION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE FAROS, BLUE-SPOT, BIRLO DE MAZA TRASERA Y REVISION Y REPARACION DE MECANISMO DE SEGURO DE TAPA DE TANQUES DE GAS

OBSERVACIONES

Se requiere reemplazar 04 bujías de ignición

Quedo operativo

Fecha del Servicio: _____ Horómetro: _____

Nombre y Firma del Cliente: _____ Nombre y Firma del Técnico: _____ Nombre y Firma del Auxiliar: _____



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98038

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS, TORRETA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86009
Tel. 993371560 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Cotización: 4486
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4253
Fecha: 25 JUN 2016
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X3M4J03332 NO. EDO 70021082 CA

FECHA E REPO-REAR
INSTALACION DE FAROS, BLUESPOT, BIRLO DE MAZA TRASERA Y REVISION Y REPARACION DE MECANISMO DE SEGURO DE TAPA DE TANQUES DE GAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	BIRLO DE MAZA TRASERA
3.000000	PIEZA	FARO LUX 8 LEDES
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 8-30V
1.000000	PIEZA	TORRETA PARA MONTACARGAS LED 12-30V
1.000000	PIEZA	REFACCION MICA PROTECTORA PARA TECHO DE MONTACARGAS
1.000000	PIEZA	REFACCION FABRICACION DE MARCO PARA MICA, INCLUYE MATERIAL DE SOLDADURA E INSTALACION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE FAROS, BLUESPOT, BIRLO DE MAZA TRASERA Y REVISION Y REPARACION DE MECANISMO DE SEGURO DE TAPA DE TANQUES DE GAS


OBSERVACIONES
Se requiere reemplazar 04 bobinas de ignición

Quedo operativo

Fecha del Servicio:
Horómetro:
Nombre y Firma del Cliente:
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98038

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE BIRLO DE MAZA TRASERA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86009
Tel. 993371560 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Cotización: 4486 No. de Orden: KAUF 4253
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 25 Jun 2025
Solicitante: Villahermosa Tabasco Código QR: VHSA-0119
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X3M4J03332 NO. ECO 70021082 CA

FECHA E TIPO DE TRABAJO
INSTALACION DE FAROS, BLUESPOT, BIRLO DE MAZA TRASERA Y REVISION Y REPARACION DE MECANISMO DE SEGURO DE TAPA DE TANQUES DE GAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	BIRLO DE MAZA TRASERA
3.000000	PIEZA	FARO LUX 8 LEDS
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 8-30V
1.000000	PIEZA	TORRETA PARA MONTACARGAS LED 12-30V
1.000000	PIEZA	REFACCION MICA PROTECTORA PARA TECHO DE MONTACARGAS
1.000000	PIEZA	REFACCION FABRICACION DE MARCO PARA MICA, INCLUYE MATERIAL DE SOLDADURA E INSTALACION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE FAROS, BLUESPOT, BIRLO DE MAZA TRASERA Y REVISION Y REPARACION DE MECANISMO DE SEGURO DE TAPA DE TANQUES DE GAS

OBSERVACIONES
Se requiere reemplazar 04 bujías de ignición

Quedo operativo

Fecha del Servicio: _____ Horómetro: _____

Nombre y Firma del Cliente: _____ Nombre y Firma del Técnico: _____ Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

