

EVIDENCIAS

SAP

70023968

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98412

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO 20LT, REVISION Y REPARACION LINEA ELECTRICA MICRO SWITCH

KAUFMANN

GIORGIO TRINCO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86003
Tel. 963570550 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4377
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KALIF 4154
Fecha: 04Jun2025
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG48 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

FALETA SERVIDADA
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLO DE ORBITROL CON SIST. SAS
40.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

OBSERVACIONES
+ Realizar Reemplazo de Orbitrol.
+ Realizar Reemplazo de Kit de Sellos de Banco Hidráulico.
+ Se suministró 20 Lts de Aceite Hidráulico.

Fecha del Servicio: 04/06/2025 Hora de cobro: 98431.5

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98412

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO Y ORBITROL DE DIRECCION

KAUFMANN

GRANDE TRADING
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 20028
Tel. 963570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4377
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KALIF 4154
Fecha: 04Jun2025
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG48 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

FAJER/SERVITADA
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

Cantidad	Unidad	Descripción
1 000 000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO
1 000 000	PIEZA	KIT DE SELLO DE ORBITROL CON SIST. SAS
40 000 000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1 000 000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

OBSERVACIONES
+ Realizar Reemplazo de Orbitrol.
+ Realizar Reemplazo de Kit de Sellos de Banco Hidráulico.
+ Se suministra 20 Lts de Aceite Hidráulico.

Fecha del Servicio: 04/06/2025 Hora de cob: 98431.5

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98412

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE ORBITROL DE DIRECCION

KAUFMANN

GRANDE TRUENO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86003
Tel. 963570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4377
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KALIF 4154
Fecha: 04Jun2025
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO


INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG48 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

FALEA/SERVITADA
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLO DE ORBITROL CON SIST. SAS
40.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION


OBSERVACIONES
+ Realizar Reemplazo de Orbitrol.
+ Realizar Reemplazo de Kit de Sellos Mico Joint.
+ Se Suministra 20 Lts de Aceite Hidraulico.

Fecha del Servicio: 04/06/2025 Hora de cob: 98431.5

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico: 

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98412

SAP

70023968

Reparación

REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS DE MICRO SWITCH

KAUFMANN

4377
PUNTO A PUNTO T2
AGENCIA VHSA

4154
04 JUN 2025
VHSA-0154
CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG48 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

FALETA SERVIDADA
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLO DE ORBITROL CON SIST. BAS
40.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

OBSERVACIONES
+ Realizar mantenimiento de orbitrol.
+ Realizar mantenimiento de línea eléctrica micro switch.
+ Se suministró 20 Lts de aceite hidráulico.

Fecha del Servicio: 04/06/2025 Hora de cob: 2431.5

Nombre y Firma del Cliente: [Firma] Nombre y Firma del Técnico: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98412

SAP

70023968

Reparación

REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS DE MICRO SWITCH

KAUFMANN

4377
PUNTO A PUNTO T2
AGENCIA VHSA

No. de Orden: KALIF 4154
Fecha: 04Jun2025
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG48 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

FALETA SERVIDADA
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

Cantidad	Descripción	Dirección
1 000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO
1 000000	PIEZA	KIT DE SELLO DE ORBITROL CON SIST. SAS
40 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO Y ORBITROL DE DIRECCION

OBSERVACIONES
* Requiere Reemplazo de Orbitrol.
* Requiere Reemplazo de Kit de Sellos de Banco Hidráulico.
* Se Suministra 20 Lts de Aceite Hidráulico.

Fecha del Servicio: 04/06/2025
Horario: 08:30 a 12:00

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO