



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4278	Fecha:	04/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4501.9HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE ROTO
- HOROMETRO: 4501.9
- PLACA DE DATOS DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4278	Fecha:	04/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4501HRS	Auxiliar:	

- REPARACION Y REEMPLAZO DE TUVO DE ESCAPE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4278	Fecha:	04/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4501HRS	Auxiliar:	

- REPARACION Y REEMPLAZO DE TUVO DE ESCAPE

