



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4259	Fecha:	02/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5262.1HRS	Auxiliar:	

- REFACCION DE CUBETA DE ACEITE AGRICOLA ESPECIAL PARA MAZAS DELANTERAS
- SUMINISTRO DE ACEITE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4259	Fecha:	02/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5262.1HRS	Auxiliar:	

- DESMONTE PARA REPARACION DE FUGA EN MAZAS DELANTERAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4259	Fecha:	02/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5262.1HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE SUCCION DE FILTRO A TUBO HIDRAULICO, MANGUERA DE SUCCION DE TUBO A BOMBA HIDRAULICA, MANGUERA HIDRAULICA PRINCIPAL DE CILINDRO CENTRAL
- REEMPLAZO DE ORING INTERNO Y EXTERNO DE MAZA DELANTERA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4259	Fecha:	02/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5262.1HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MAZAS DELANTERAS, SELLOS Y RETENES





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4259	Fecha:	02/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5262.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

