



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4306	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11736HRS	Auxiliar:	

- DESMOTADO PARA REEMPLAZO DE BALERO DE CARRO PORTA HORQUILLAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4306	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11736HRS	Auxiliar:	

- DESMOTADO ´ PARA LIMPIEZA Y ENGRADASO DE MASTIL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4306	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11736HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR LATERAL Y MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE INCLINACION





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4306	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11736HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL

