



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS



DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE
DE MOTOR



FILTRO DE ACEITE
DE MOTOR INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES




DRENADO DE ACEITE
DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE
DE TRANSMISION



FILTRO DE ACEITE
DE TRANSMISION INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE
DE TRANSMISION



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE HIDRAULICO DE SUCCION
- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE






VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	



- DESMONTADO DE MASTIL Y LIMPIEZA DE CADENAS
- LUBRICADO DE PARTES EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSAS-0092	N. Orden:	4299	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	89122HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO

