



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4295	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	12746HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR**



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4295	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	12746HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4295	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	12746HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA DE MASTIL Y CADENAS
- ENGRASADO DE MASTIL Y LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4295	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	12746HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4295	Fecha:	04/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	12746HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

