

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS –
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE PRIMARIO**

 KRAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS AUTOMOTORES Calle 4 de Abril - 2da. Manzanilla - La Jirana Teléfono: 443-1100 Móvil: 443-1100 Fax: 443-1100 e-mail: ordenes@krafmann.com	
		Cliente: 4543 No. de Orden: RAUF_4058 Centro: PORTOPIQUET 12 Fecha: 07/11/2008 Hora: 12:42 Solicitante: Codigo QR: Vehículo: PREVENTIVO: Evidencia: FOLIO 25	
INFORMACION DEL EQUIPO MONI TOYOTA/MAI 31-00-053-01540-00 ECU 70032000 2.5TRON			
FALLA REPORTADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 100 HORAS			
FECHA	HORA	DESCRIPCION	
12/00/00	12:42	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100 HORAS. INSPECCION Y REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE IRREGULAR. REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR. REEMPLAZO DE ACEITE Y Filtro DE TRANSMISION AT. REEMPLAZO DE PASTA DE MOTOR. REEMPLAZO DE ACEITE Y Filtro DE SEGURIDAD. TORNETA, CLAVON, ESQUEJOS. REEMPLAZO GENERAL DE LOS SECTORES DE SEGURIDAD. ALARMA DE REVERTE. REEMPLAZO DE LA BATERIA. REEMPLAZO DE LA BATERIA HERALDO PARA DESCARTAR FALLAS PRUEBA DE FALLAS. REEMPLAZO DE LUBRICOS. REEMPLAZO DE LUBRICOS, LUBRIFICAR DETALL Y LUBRICAR DE CILINDROS. REEMPLAZO DE LUBRICOS, LUBRIFICAR DETALL PARA LUBRIFICAR CILINDROS DE BALERO. REEMPLAZO DE LUBRICOS, LUBRIFICAR DETALL PARA LUBRIFICAR CILINDROS DE BALERO. LUBRICAR DETALL Y LUBRICAR DETALL DE MOTOR. LUBRICAR DETALL Y LUBRICAR DETALL DE MOTOR.	
OBSERVACIONES			
Servicio Realizado			
Fecha del Servicio: 08-02-2008		Supervisor: 132.666	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS


[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



FILTRO DE ACEITE DE MOTOR INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

[illegible]


DRENADO DE ACEITE DE TRASMISION



REEMPLAZO DE FILTRO ACEITE DE TRASMISION



FILTRO ACEITE DE TRASMISION INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE DE TRASMISION

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS – REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS – LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS – LAVADO A DETALLE

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket



99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS – LAVADOA DETALLE

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS – LAVADO A DETALLE

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390


Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS – LAVADO Y DESMONTADO DE CARRO PORTA HORQUILLAS

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS – DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CADENAS

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99352

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS – ENGRASADO EN GENERAL

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

