

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99353

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

KAUFMANN

Coatización: 4546
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Subcliente: PALEQUE

No. de Orden: KAUF 4334
Fecha: 07/06/2025
Codigo GR: VMSA-0122
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

DESCRIPCION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION A 1T
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)
REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)
NIVELADO DE FLUIDOS
DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESARMADO DE CARRO PONTA HORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 08-02-2026
Horómetro: 17270.2




DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



FILTRO DE ACEITE DE MOTOR INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99353

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

KRAUFMANN

OTRINO CENTRO
DISTRIBUCION Y SERVICIO KRAUFMANN
Calle La Jirana - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel: 993519560 Mail: administracion@kraufmann.mx

Cotización: 4546 No. de Orden: KAUF 4534
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 07/04/2016
Sustituir: PALEQUE Código QR: VHSA-0122
Ubicación: PALEQUE Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 0168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

ITEM	PIEZA	Descripción
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO, (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK


Fecha del Servicio: 08-02-2016 Horómetro: 17220.2




DRENADO DE ACEITE DE TRASMISION



REEMPLAZO DE FILTRO ACEITE DE TRASMISION



FILTRO ACEITE DE TRASMISION INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE DE TRASMISION

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99353

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KRAUFMANN
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO KRAUFMANN
Calle La Jirafa - José María Pino Suárez
Vista Hermosa - Tabasco - México
Tel: 993519500 Mail: administracion@kraufmann.mx

Cotización: 4546
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Sustituir: PALEQUE
Ubicación: PALEQUE

No. de Orden: KAUF 4534
Fecha: 07/04/2016
Codigo QR: VMSA-5122
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FQ25 S. 0168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 08-02-2016 Horómetro: 17220.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99353

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN

Orden de Trabajo

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirafa - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86009
Tel. 9933575950 Mail: administracion@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 4334
Fecha: 07/06/2025
Codigo QR: VHGCA-0122
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF, REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS), REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION), NIVELADO DE FLUIDOS, DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS, DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS, LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 08-07-2025 Horometro: 17220.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99353

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KRAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS AUTOMOTORES
Calle La Jirafa - José Martí Pte Sur
Villahermosa - Tabasco - México 86000
Tel: 993579560 Mail: administracion@kraufmann.mx

Cotización: 4546
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Subsistema:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KALF 4334
Fecha: 07/06/2025
Codigo QR: VHSA/0122
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-BFG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 08-02-2026 Horómetro: 17270.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99353

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KRAUFMANN

OTRO SERVICIO
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO KRAUFMANN
Calle La Jirafa - José María Pino Suárez
Vistamar - Tel Aviv - México
Tel: 99351950 Mail: administracion@kraufmann.mx

Cotización: 4546
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Sustituir: PALEQUE
Ubicación: PALEQUE

No. de Orden: KAUF 4534
Fecha: 07/02/2016
Código QR: VMSA-5122
Tipo de Servicio: PREVENTIVO


INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 0168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO, (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
Servicio Realizado ok

Fecha del Servicio: 08-02-2016 Horómetro: 17220.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99353

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, LIMPIEZA Y LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL

KRAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KRAUFMANN
Calle La Jirafa - José María Pino Suárez
Vieques, P.R. 00983
Tel: 938519500 Mail: administracion@kraufmann.pr

Cotización: 4546 No. de Orden: KAUF 4534
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 07/04/2016
Sustituir: Ubicación: PALENCUE Código QR: VMSA-0122
Tipo de Servicio: PREVENTIVO



INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FQ25 S. 0168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 08-02-2016 Horómetro: 17220.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99353

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS,
ENGRASADO Y LUBRICADO GENERAL DEL EQUIPO

KRAUFMANN

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO KRAUFMANN
Cde. La Jaula - José María Pino Suárez
Walmirama - Tabasco - México
Tel: 993579559 Mail: administracion@kraufmann.mx

Cotización: 4546 No. de Orden: KALF 4334
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 07/Jul/2026
Sustituir: PALEQUE Código GR: VMSA-0122
Ubicación: PALEQUE Tipo de Servicio: PREVENTIVO


INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-BFG25 B. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO, EN SU CASO CALIBRACIÓN NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Servicio Realizado ok

Fecha del Servicio: 08-02-2026 Horómetro: 17270.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO