

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

100002

SAP

70023391

Reparación

REEMPLAZO DE CONEXIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirsa - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 90029
Tel. 993575950 Email: administracion@kaufmann.mx

Cliete: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4320
Fecha: 07/04/2020
Codigo QR: VMSA-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-BFG25 S. 9168 NO. ECU 70023391 CAP 2.5

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO: FUGA DE ACEITE HIDRAULICO


SERVICIO: SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO: FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
Reemplazo de conexión de manguera hidráulica de la bomba

Fecha del Servicio: 07-04-2020
Kilometraje: 17264

Nombre y Firma del Cliente: *Rafael Jimenez*
Nombre y Firma del Técnico: *Fernando*

Page 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO