





- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

# EVIDENCIAS

## Tip o

## PREVENTIVO

# Ticket

101622

# SAP

70019719

# Reparación

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS – LUBRICACIÓN DE CADENAS.

[illegible][illegible]

## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101622

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.

**KAUFMANN**

Colaborador: JESÚS PUNTEA A PUNTO T2  
Código: 001  
Código de Barras: 001  
Código de Barras: 001

Información del Equipo

Modelo: KAUF 4330  
Código de Barras: 001  
Código de Barras: 001

Información del Servicio

Orden de Trabajo: 70019719  
Fecha: 09/07/2016  
Código de Barras: 001  
Código de Barras: 001

Descripción del Servicio

Mantenimiento preventivo de 1500 hrs

Realizado por: JESÚS PUNTEA A PUNTO T2

Fecha de Ejecución: 09/07/2016

Observaciones:

Servicio Realizado OK

09/07/2016

2122

**KAUFMANN**

Colaborador: JESÚS PUNTEA A PUNTO T2  
Código: 001  
Código de Barras: 001  
Código de Barras: 001

Información del Equipo

Modelo: KAUF 4330  
Código de Barras: 001  
Código de Barras: 001

Información del Servicio

Orden de Trabajo: 70019719  
Fecha: 09/07/2016  
Código de Barras: 001  
Código de Barras: 001

Descripción del Servicio

Mantenimiento preventivo de 1500 hrs

Realizado por: JESÚS PUNTEA A PUNTO T2


Fecha de Ejecución: 09/07/2016

Observaciones:

Servicio Realizado OK

09/07/2016

2122



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO