



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4332	Fecha:	08/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS, LUCES CON DETALLES ESTICOS Y LINEA DE LUCES FUERA DE SU LUGAR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4332	Fecha:	08/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS, SE DETECTA EXTITOR SIN CARGA Y CON SEGURO ROTO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4332	Fecha:	08/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS, DETALLES DE PINTURA EN MAL ESTADO Y PARRILLA ROTA





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4332	Fecha:	08/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS, DETALLES DE PINTURA EN MAL ESTADO CON RAYADURAS Y RASPONES NOTABLES





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4332	Fecha:	08/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS, DETALLES DE PINTURA EN MAL ESTADO CON RAYADURAS Y RASPONES NOTABLES

