



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4289	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MICA AMBAR DE LUCES TRASERAS, MICA ROJA DE LUCES TRASERA Y REEMPLAZO DE MICA TRANSPARENTE DE LUCES TRASERAS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4289	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA DE AGUA A MONOBLOCK





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4289	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE TORRETA DEL EQUIPO





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4289	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ESPEJO RETROVISOR LATERAL





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4289	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ELECTROVALVULA SOLENOIDE PARA GAS 123

