




Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4135	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	2.0HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL, REEMPLAZO DE CABLEADO





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4135	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	2.0HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICION





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4135	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	2.0HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA

