



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4321	Fecha:	/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	2215.4HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,750 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



**FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR INSTALADO**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4321	Fecha:	/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	2215.4HRS	Auxiliar:	


- REEMPLZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4321	Fecha:	/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	2215.4HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4321	Fecha:	/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	2215.4HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4321	Fecha:	/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	2215.4HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4321	Fecha:	/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	2215.4HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

