



Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	4094	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330- 03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	9227.6HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION





Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	4094	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	9227.6HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION





Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	4094	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	9227.6HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SOPORTES DE EJE DE DIRECCION

