

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100845

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE 2 LLANTAS.

KAUFMANN		Orden de Servicio	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México - 86020		Tel. 993357000 - Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4595	No. de Orden: KAUF - 4363		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 10/06/2026		
Solicitante:	Código QR: WISA-0155		
Ubicación: HUMANGUILLO	Tipo de Servicio: CORRECTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO:			
MONTI TOYOTA MOD. 32-8F Q25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SÓLIDAS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
2 000000	PIEZA	LLANTA SÓLIDA 6 00X9 - 4 00 CONTINENTAL	
12 000000	PIEZA	REF. ACCIÓN TORNILLO COMPLETO PARA RIN	
12 000000	PIEZA	BIRLO DE MAZA TRASERA	
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SÓLIDAS	
OBSERVACIONES:			
Se realiza Servicio Correctivo			
Se lleva a base a prensar y			
Cambio de llantas traseras			
El Equipo queda operativo			
Fecha del Servicio: 10/06/2026		Moneda: 20.662.3	
Nombre y Firma del Cliente: <i>Guillermo Carras</i>		Nombre y Firma del Técnico: <i>Abel R. Alcaraz R.</i>	
Nombre y Firma del Auxiliar:		Nombre y Firma del Auxiliar:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100845

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS, TORNILLOS Y BIRLOS DE MAZA TRASERA.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirana José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel. 993357009 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4595 No. de Orden: KAUF - 4363
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 10/06/2020
Solicitante: HUMANGUILLO Código QR: VISA-0155
Ubicación: HUMANGUILLO Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONTI TOYOTA MOD. 32-8FQ25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

FALLA REPORTADA:
SERVICIO DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 6.00x19 - 4.00 CONTINENTAL
12.000000	PIEZA	REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN
12.000000	PIEZA	BIRLO DE MAZA TRASERA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS

OBSERVACIONES:
Se realiza Servicio Correctivo
Se lleva a base a prensar y
cambio de llantas traseras
El Equipo queda operativo

Fecha del Servicio: 10/06/2020 Hora de inicio: 10:00:00
Nombre y Firma del Cliente: *Guillermo Carras* Nombre y Firma del Técnico: *Abel R* Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100845

SAP

70024298

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS.

KAUFMANN		ORDEN DE SERVICIO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirana - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México		Tel. 993357000 - Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4595	No. de Orden: KAUF - 4363	Fecha: 10/JUL/2026	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Solicitante: HUMANGUILLO	Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO:			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F-G25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SÓLIDAS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
2 000000	PIEZA	LLANTA SÓLIDA 6 00X9 - 4 00 CONTINENTAL	
12 000000	PIEZA	REF. ACCIÓN TORNILLO COMPLETO PARA RIN	
12 000000	PIEZA	BIRLO DE MAZA TRASERA	
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SÓLIDAS	
OBSERVACIONES:			
Se realiza Servicio Correctivo			
Se lleva a base a prensar y			
Cambio de llantas traseras			
El Equipo queda operativo			
Fecha del Servicio: 10/Jul/2026		Moneda: 20.662.3	
Nombre y Firma del Cliente: <i>Quiros Carros</i>		Nombre y Firma del Técnico: <i>Abel Acuña R</i>	
Nombre y Firma del Auxiliar:		Nombre y Firma del Auxiliar:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO