

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

No cobrada

KAUFMANN

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUMANGULLO

No. de Orden: KAUF 4306
Fecha: 10/JUN/2026
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirana - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco - Mexico 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUDE; REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
- SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horometro: 17679.2



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

No cobrada

KAUFMANN

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUMANGULLO

No. de Orden: KALF 4306
Fecha: 10/JUN/2025
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
- SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horómetro: 17679.2

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE ACEITE DE
TRANSMISION

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

NIVELADO DE ACEITE DE DIFERENCIAL

No cubre

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauja - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel: 993357060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUMANGULLO

No. de Orden: KALF 4306
Fecha: 10/JUN/2026
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
- SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horario: 17:09:22

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE BANDA DE ALTERNADOR

No cobrada

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauja - José María Pino Suárez
Villamerosa - Tabasco - México 86029
Tel: 993357060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUMANGULLO

No. de Orden: KALF 4306
Fecha: 10/JUN/2026
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
- SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horómetro: 17679.2

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

REEMPLAZO DE BUJIAS

No cobrada

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirana - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86029
Tel.: 993357060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Lugar: HUMANGULLO

No. de Orden: KAUF 4306
Fecha: 10/JUN/2025
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO, (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
- SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horario: 17:09:2

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

No cobrada

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUMANGULLO

No. de Orden: KAUF 4306
Fecha: 10/JUN/2025
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
- SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horómetro: 17679.2

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL

No cobrada

KAUFMANN

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUMANGULLO

No. de Orden: KALF 4306
Fecha: 10/JUN/2025
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUDE; REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
- SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horómetro: 17079.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

LUBRICADO A PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL

No cobrada

KAUFMANN

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUMANGULLO

No. de Orden: KALF 4306
Fecha: 10/JUN/2026
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa - Jose Maria Pino Suarez
Villavieja - Tabasco - Mexico 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx



INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUDE; REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
- SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horometro: 17679.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99349

SAP

70023255

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

No cobrada

KAUFMANN

Cotización: 4547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUMANGULLO

No. de Orden: KALF 4306
Fecha: 10/JUN/2025
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirsa - Jose Maria Pino Suarez
Villavieja - Tabasco - Mexico 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 01735 ECO 70023255 CAP. 2.5T

FALLA REPORTADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:
SE REALIZA MANTI PREVENTIVO DE 1,000 HRS.
SE REALIZA CORRECCION DE FUGA DE TRANSMISION

Fecha del Servicio: 10-07-2026 Horómetro: 17679.2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO