



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4325	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1073HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



**DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR**



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4325	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1073HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



**DRENADO DE ACEITE
TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE ACEITE
TRANSMISION**



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4325	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1073HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4325	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1073HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4325	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1073HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BUJIAS

