

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99351

SAP

70023256

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

		IDENTIFICACION DISTRIBUIDORA 1 SERVICIOS KAUFMANN C/ La Alcaz - 28010 Madrid - Spain Telefonos: 91 400 00 00 - 91 400 00 01 Fax: 91 400 00 02 - 91 400 00 03 Web: www.kaufmann.es				CHECK LIST DE MONTAJES
Calculadora: Computadora: Herramientas:	4842 PUNTO A PUNTO T2 PUNTO A PUNTO T2 PUNTO A PUNTO T2 PUNTO A PUNTO T2	No. de Cliente: Tipo de Servicio:	KALIF 4317 01/01/2007 VISA-01/01 PREVENTIVO	Cliente: Ejecutor:	PUNTO A PUNTO T2 MONT. TOYOTA MARK 35-SPRIN 8. 81109 MO. ECO 780326 CAP. 2.	
				Código QR: Documento:		
				VISA-01/01 PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO						
MODELO: TOYOTA MARK 35-SPRIN 8. 81109 MO. ECO 780326 CAP. 2.						
FAMILIA TENDIENTE						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 100 HORAS						
1.000000	PEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100 HORAS. INCLUIR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE (PRELIMINAR) REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR TRANSGASION AT REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORNETA, CLAVON, ESQUEJOS, ARBOL DE REVERSA, PUNTO A PUNTO T2 PARA DESCAPOTAR FUJAS, PUNTERA DE PUNTERO EN SU CASO, CALABRINCA) REVISIÓN DE FUNDOS REVISIÓN DE LAMPITAS (LAMPITA A DETALLE Y LAMPINGO DE CARGAS DE BALANCOS DE LAMPITAS A DETALLE Y CARGAS DE BALANCOS) AJUSTE EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO				
OBSERVACIONES						
OK						
OTRAS OBSERVACIONES						
OK						


EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

TECNICO
 PUNTO A PUNTO T2

Ing.
 DISTRIBUIDORA 1 SERVICIOS KAUFMANN

Fecha: 19/01/2007

76549



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99351

SAP

70023256

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION

EVIDENCIAS

SAP

70023256

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99351

Reparación

LUBRICADO A CADEMAS DEL MASTIL

KAUFMANN
DISTRIBUCION Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Alhambra - Zona Industrial - Toluca - México - 50529
Tel: 01(55) 5511 1111 Fax: 01(55) 5511 1111

Cliente: HSC
Dirección: PUNTO A PUNTO 12
Municipio: PARRIS
Ubicación: PARRIS

No. de Orden: KAUF 4327
Fecha: 07/06/2020
Código QR: VISA-0133
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
EQUIPO: TOYOTA MOD. 32-4P028 S. 91106 NO. ECO 70023256 CAP. 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 800 HRS

FAJAS LUBRICADAS

TRABAJO REALIZADO

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF
REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS (HORRERA, CLAVON, ESPALOS,
ALABRA DE REVERSA, PARTO, CLAVON)
REVISIÓN GENERAL DE LUBRICACIONES PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE
NIVELADO DE FLUIDOS
REVISIÓN GENERAL DE LUBRICACIONES PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE
NIVELADO DE FLUIDOS
REVISIÓN GENERAL DE LUBRICACIONES PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE
NIVELADO DE FLUIDOS
REVISIÓN GENERAL DE LUBRICACIONES PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE
NIVELADO DE FLUIDOS

OBSERVACIONES

17/06/2020 16:58:47

KAUFMANN
DISTRIBUCION Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Alhambra - Zona Industrial - Toluca - México - 50529
Tel: 01(55) 5511 1111 Fax: 01(55) 5511 1111

Cliente: PUNTO A PUNTO 12
Dirección: MONTE TOYOTA MOD. 32-4P028 S. 91106 NO. ECO 70023256 CAP. 2
Municipio: PARRIS
Ubicación: PARRIS

No. de Orden: KAUF 4327
Fecha: 07/06/2020
Código QR: VISA-0133
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
EQUIPO: TOYOTA MOD. 32-4P028 S. 91106 NO. ECO 70023256 CAP. 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 800 HRS

FAJAS LUBRICADAS

TRABAJO REALIZADO

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF
REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS (HORRERA, CLAVON, ESPALOS,
ALABRA DE REVERSA, PARTO, CLAVON)
REVISIÓN GENERAL DE LUBRICACIONES PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE
NIVELADO DE FLUIDOS
REVISIÓN GENERAL DE LUBRICACIONES PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE
NIVELADO DE FLUIDOS
REVISIÓN GENERAL DE LUBRICACIONES PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE
NIVELADO DE FLUIDOS
REVISIÓN GENERAL DE LUBRICACIONES PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE
NIVELADO DE FLUIDOS

OBSERVACIONES

17/06/2020 16:58:47

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70023256

Tipo


PREVENTIVO

Ticket

99351

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99351

SAP

70023256

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

[illegible][illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO