



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	4365	Fecha:	13/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8938.0HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES: CUARTOS TRASEROS DAÑADOS






VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	4365	Fecha:	13/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8938.0HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE CUARTOS TRASEROS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	4365	Fecha:	13/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8938.0HRS	Auxiliar:	

- CURTOS TRASEROS INSTALADOS

