




Empresa:	MARIA FERNANDA ZUBARAN MARTINEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	4397	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	25574.8HRS	Auxiliar:	

- REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA ELECTRICA, SE CORRIGE FUGA DE DIESEL





Empresa:	MARIA FERNANDA ZUBARAN MARTINEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	4397	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	25574.8HRS	Auxiliar:	

- SE REQUIERE SEGURO DE CADENA LATERAL IZQUIERDO
- SE REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION

