

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102678

Reparación

REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS LADO IZQUIERDO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4436
Fecha: 22/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAAE090 S. D875V07481P 70019719



FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO


Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO


OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA JUEGO DE BALATAS POR DAÑO EN LAS BALATAS (LADO IZQ.).
SE REEMPLAZA 2 KIT DE MANTENIMIENTO.
SE REEMPLAZA 2 CILINDROS DE FRENO.
SE REEMPLAZA BOMBA DE FRENO.
SE REEMPLAZA LÍQUIDO DE FRENO.

Fecha del Servicio: 24/07/2026

Nombre y Firma del Cliente:   

Nombre y Firma del Técnico:  

Nombre y Firma del Auxiliar: 

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102678

Reparación

REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS LADO DERECHO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4436
Fecha: 22/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAAE090 S. D875V07481P 70019719


FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

OBSERVACIONES

Se Reemplaza Juego de Balatas por Daño en las Balatas (amigos Lado).
Se Reemplaza 2 Kit de Muelle.
Se Reemplaza 2 Cilindros de Freno.
Se Reemplaza Bomba de Freno.
Se Replena Líquido de Freno.

Fecha del Servicio: 24/07/2026

Nombre y Firma del Cliente: 
Nombre y Firma del Técnico: 
Nombre y Firma del Auxiliar: 

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102678

Reparación

REEMPLAZO DE 2 KIT DE HERRAJES

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4436
Fecha: 22/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAAE090 S. D875V07481P 70019719


FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA JUEGO DE BALATA POR DAÑO EN LAS BALATA (MAYOR LARGO).
SE REEMPLAZA 2 KIT DE HERRAJE.
SE REEMPLAZA 2 CILINDRO DE FRENO.
SE REEMPLAZA BOMBA DE FRENO.
SE REEMPLAZA LIQUIDO DE FRENO.

Fecha del Servicio: 24/07/2026

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102678

Reparación

REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO DERECHO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4436
Fecha: 22/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAAE090 S. D875V07481P 70019719


FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

OBSERVACIONES

- SE REEMPLAZA JUEGO DE BALATA POR DAÑO EN LAS BALATA (MAYOR LARGO).
- SE REEMPLAZA 2 KIT DE MANTENIMIENTO.
- SE REEMPLAZA 2 CILINDROS DE FRENO.
- SE REEMPLAZA BOMBA DE FRENO.
- SE REEMPLAZA LIQUIDO DE FRENO.

Fecha del Servicio: 24/07/2026

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102678

Reparación

REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO IZQUIERDO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4436
Fecha: 22/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAAE090 S. D875V07481P 70019719

FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO


Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA JUEGO DE BALATA POR DAÑO EN LAS BALATA (AMFOS LADO).
SE REEMPLAZA 2 KIT DE MANTENIMIENTO.
SE REEMPLAZA 2 CILINDROS DE FRENO.
SE REEMPLAZA BOMBA DE FRENO.
SE REEMPLAZA LIQUIDO DE FRENO.

Fecha del Servicio: 24/07/2026

Horómetro:

Nombre y Firma del Cliente: 
Nombre y Firma del Técnico: 
Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102678

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4436
Fecha: 22/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAAE090 S. D875V07481P 70019719

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO


Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA JUEGO DE BALATA POR DAÑO EN LAS BALATA (MAYOR LARGO).
SE REEMPLAZA 2 KIT DE MANTENIMIENTO.
SE REEMPLAZA 2 CILINDROS DE FRENO.
SE REEMPLAZA BOMBA DE FRENO.
SE REEMPLAZA LIQUIDO DE FRENO.

Fecha del Servicio: 24/07/2026

Horómetro:

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102678

Reparación

REEMPLAZO DE RETEN INFERIOR Y EXTERIOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirsa - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa - Tabasco - Mexico 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4436
Fecha: 22/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAAE090 S. D875V07481P 70019719


FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA JUEGO DE BALATA POR DAÑO EN LAS BALATA (MAYOR LARGO).
SE REEMPLAZA 2 KIT DE MANTENIMIENTO.
SE REEMPLAZA 2 CILINDRO DE FRENO.
SE REEMPLAZA BOMBA DE FRENO.
SE REEMPLAZA LÍQUIDO DE FRENO.

Fecha del Servicio: 24/07/2026

Nombre y Firma del Cliente:   

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar: 

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102678

Reparación

SE SUMINISTRA LIQUIDO DE FRENOS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4436
Fecha: 22/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V07481P 70019719

FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO


Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE FRENO

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA JUEGO DE BALATA POR DAÑO EN LAS BALATA (MAYOR LADO).
SE REEMPLAZA 2 KIT DE MANTENIMIENTO.
SE REEMPLAZA 2 CILINDROS DE FRENO.
SE REEMPLAZA BOMBA DE FRENO.
SE REEMPLAZA LIQUIDO DE FRENO.

Fecha del Servicio: 24/07/2026

Horómetro:

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

