

EVIDENCIAS

SAP

70025675

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

KAUFMANN

Orden de Trabajo:
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa José María Pino Suárez 55029
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993375555 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4450
Fecha: 29/JUL/2026
Código QR: VNDA-0462
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55F1 83F177V128701 ECO 70025675

FALLA REPORTADA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERENCIAS REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FLUIDOS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTAMINADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCONTAMINADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES:

Fecha del Servicio: 29/07/2026 Hora de Salida: 210.51

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



DRENANDO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

SAP

70025675

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86029
Tel. 993375555 Email: atendimento@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4480
Fecha: 25/02/2026
Codigo QR: VMSA-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO


INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55F1 83F177V128701 ECO 70025675

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESCARTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCARTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 24/02/2026 Hora de Inicio: 210.51

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Asesor: 

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL SUMINISTRO Y EL CAMBIO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN, PARA LUBRICAR LAS PIEZAS MÓVILES, ENFRIAR EL SISTEMA Y EVITAR EL DESGASTE PREMATURO DE LOS ENGRANAJES



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

SAP

70025675

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86029
Tel. 9933575955 Email: atendimento@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4450
Fecha: 25/07/2026
Codigo QR: VN5A-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55T 83P177V128761 ECO 70025675

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESACORTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESACORTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 24/07/2026 Hora de Inicio: 270.57

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70025675

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

Reparación

REEMPLAZO DE BUJIAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón José María Pineda Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86029
Tel. 9933575955 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4450
Fecha: 25/07/2026
Codigo QR: VN5A-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55F1 S/P177V128761 ECO 70025675

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERENCIAS REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTAMINADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCONTAMINADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIS LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDES
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 24/07/2026 Hora de Inicio: 270.57

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJÍAS PARA EVITAR FALLAS DE ENCENDIDO, MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MOTOR Y REDUCIR EL GASTO EXCESIVO DE GASOLINA



EVIDENCIAS

SAP

70025675

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón José María Pineda 5603
Villahermosa, Tabasco, México 86029
Tel. 993375555 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4480
Fecha: 25/02/2026
Codigo QR: VNDA-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55F S/F177V128701 ECO 70025675

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE Bujías REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERENCIAS REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FLUIDOS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESCARTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCARTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 24/02/2026 Hora de Inicio: 21051

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES TÉRMICAS, PREVENIR LA CORROSIÓN INTERNA Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR



EVIDENCIAS

SAP

70025675

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL

KAUFMANN

Origen de Trabajo:
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa José María Pineda Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993375955 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4480
Fecha: 29/07/2026
Codigo QR: VNSA-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55F S3P177V128701 ECO 70025675

FALLA REPORTADA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE Bujías REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTAMINADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCONTAMINADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDES
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES:

Fecha del Servicio: 29/07/2026 Hora de Salida: 21051

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DEL ACEITE DE DIFERENCIAL PARA EVITAR EL DESGASTE PREMATURO DE LOS ENGRANAJES, REDUCIR LA FRICCIÓN POR ALTAS TEMPERATURAS Y PREVENIR AVERÍAS MECÁNICAS GRAVES



EVIDENCIAS

SAP

70025675

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

Reparación

REEMPLAZO DE LUZ LINEAL ROJA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón José Martí Pte. Sur 20
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993375555 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4480
Fecha: 29/JUL/2026
Codigo QR: VMSA-0462
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55P1 83P177V126701 ECO 70025675

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FLUIDOS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTAMINADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCONTAMINADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDES
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 29/07/2026 Hora de Inicio: 210.51

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LUZ LINEAL ROJA PARA MANTENER UNA ZONA DE SEGURIDAD VISIBLE, PREVENIR ATROPELLOS POR EL GIRO TRASERO Y CUMPLIR NORMAS INDUSTRIALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

SAP

70025675

Reparación

REEMPLAZO DE FARO LUZ LED

KAUFMANN

Origen de Trabajo:
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa José Martí Pte. Sur 20
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993375555 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4480
Fecha: 29/07/2026
Codigo QR: VMSA-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55F 85F177V128701 ECO 70025675

FALLA REPORTADA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS NIVELADO DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ LED
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES:

Fecha del Servicio: 29/07/2026 Hora de Inicio: 21051

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LOS FAROS DE UN MONTACARGAS POR LUCES LED DEBIDO A SU MAYOR DURABILIDAD ANTE VIBRACIONES, EL BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y LA MEJORA NOTABLE EN LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

SAP

70025675

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón José María Pino Suárez 89029
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993375565 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4875
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4450
Fecha: 25/07/2026
Codigo QR: VN5A-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55F S/P177V128761 ECO 70025675

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESAMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESAMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 24/07/2026 Hora de Inicio: 270.57

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MÁSTIL (COMO LAS DE UN MONTACARGAS) PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN



EVIDENCIAS

SAP

70025675

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón, José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86029
Tel. 9933575555 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4450
Fecha: 25/JUL/2026
Código QR: VN5A-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55T Y SFP177V126761 ECO 70025675

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 8 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 24/07/2026 Hora de Inicio: 210.51

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

SAP

70025675

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco México 86029
Tel. 9933575955 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4450
Fecha: 25/JUL/2026
Código QR: VN5A-0462
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55T Y 83P177V126761 ECO 70025675

FALLA REPORTADA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE Bujías REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRIL PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 9 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES:

Fecha del Servicio: 24/07/2026 Hora de Inicio: 270.57

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70025675

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102039

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86029
Tel. 9933575955 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4675
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4450
Fecha: 25Jul2026
Codigo QR: VNSA-0402
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS HYSTER MODELO H55F Y SFP177V126761 ECO 70025675

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE OPERACIONES REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAVON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCONTADO DE CARRILLO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 9 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 24/07/2026 Hora de Inicio: 210.51

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.