

EVIDENCIAS

SAP

70023366

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102871

Reparación

REEMPLAZO DE FUNDA DE BAYONETA Y REEMPLAZO DE BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirana - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4673
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4461
Fecha: 25/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0346
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-01 S PKX391Y00536 ECO 70023366

FAJILLA REPORTADA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR, CUBIERTAS DE JOYSTICKS, CINTURON DE SEGURIDAD, FAROS Y LUZ LINEAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	FUNDA DE BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 9 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	PIEZA	ESPEJO RETROVISOR LATERAL
1.000000	PIEZA	CUBIERTA INFERIOR PARA JOYSTICKS
1.000000	PIEZA	CONSOLA DE JOYSTICKS
1.000000	PIEZA	CINTURON DE SEGURIDAD ROJO
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO
1.000000	PIEZA	GATO DE COFRE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR, CUBIERTAS DE JOYSTICKS, CINTURON DE SEGURIDAD, FAROS Y LUZ LINEAL

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 28/07/2026

Horómetro: 10400.7


Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LA FUNDA (TUBO GUÍA) Y LA BAYONETA (VARILLA) DE ACEITE PARA EVITAR FUGAS DE AIRE Y ACEITE, ASEGURAR MEDICIONES CORRECTAS DEL NIVEL DE LUBRICANTE Y PREVENIR LA ENTRADA DE SUCIEDAD AL MOTOR



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102871

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE FARO LUZ 9 LED

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirana - Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4673
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4451
Fecha: 25/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0346
Tipo de Servicio: CORRECTIVO


INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-01 S PKX391Y00536 ECO 70023366

TAREA REPORTADA
SERVICIO DE REEMPLAZO DE FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR, CUBIERTAS DE JOYSTICKS, CINTURON DE SEGURIDAD, FAROS Y LUZ LINEAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	FUNDA DE BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 9 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	PIEZA	ESPEJO RETROVISOR LATERAL
1.000000	PIEZA	CUBIERTA INFERIOR PARA JOYSTICKS
1.000000	PIEZA	CONSOLA DE JOYSTICKS
1.000000	PIEZA	CINTURON DE SEGURIDAD ROJO
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO
1.000000	PIEZA	GATO DE COFRE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR, CUBIERTAS DE JOYSTICKS, CINTURON DE SEGURIDAD, FAROS Y LUZ LINEAL

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 28/07/2026
Horómetro: 10400.7

Nombre y Firma del Cliente: 
Nombre y Firma del Técnico: 
Nombre y Firma del Auxiliar: 

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE FARO DE LUZ DE 9 LED, POR DAÑO INTERNO, PÉRDIDA DE POTENCIA LUMÍNICA, PARA MEJORAS EN SEGURIDAD VIAL.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102871

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE LUZ LINEAL ROJA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirana José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4673
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4461
Fecha: 25/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0346
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-01 S PKX391Y00536 ECO 70023366

TAREA REPORTADA
SERVICIO DE REEMPLAZO DE FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR, CUBIERTAS DE JOYSTICKS, CINTURON DE SEGURIDAD, FAROS Y LUZ LINEAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	FUNDA DE BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 9 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	PIEZA	ESPEJO RETROVISOR LATERAL
1.000000	PIEZA	CUBIERTA INFERIOR PARA JOYSTICKS
1.000000	PIEZA	CONSOLA DE JOYSTICKS
1.000000	PIEZA	CINTURON DE SEGURIDAD ROJO
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO
1.000000	PIEZA	GATO DE COFRE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR, CUBIERTAS DE JOYSTICKS, CINTURON DE SEGURIDAD, FAROS Y LUZ LINEAL

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 28/07/2026
Horómetro: 10400.7

Nombre y Firma del Cliente:
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA LUZ LINEAL ROJA (FARO LED DE LÍNEA ROJA) PRINCIPALMENTE PARA MANTENER LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, DELIMITAR ZONAS DE TRABAJO Y PREVENIR ACCIDENTES PEATONALES

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102871

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirana - Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4673
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4451
Fecha: 25/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0346
Tipo de Servicio: CORRECTIVO



INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-01 S PKX391Y00536 ECO 70023366

TAREA REPORTADA
SERVICIO DE REEMPLAZO DE FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR, CUBIERTAS DE JOYSTICKS, CINTURON DE SEGURIDAD, FAROS Y LUZ LINEAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	FUNDA DE BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 9 LEDS
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	PIEZA	ESPEJO RETROVISOR LATERAL
1.000000	PIEZA	CUBIERTA INFERIOR PARA JOYSTICKS
1.000000	PIEZA	CONSOLA DE JOYSTICKS
1.000000	PIEZA	CINTURON DE SEGURIDAD ROJO
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO
1.000000	PIEZA	GATO DE COFRE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR, CUBIERTAS DE JOYSTICKS, CINTURON DE SEGURIDAD, FAROS Y LUZ LINEAL

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 28/07/2026
Horómetro: 10400.7

Nombre y Firma del Cliente: 
Nombre y Firma del Técnico: 
Nombre y Firma del Auxiliar: 



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD YA QUE EL TEJIDO DE LA TELA SE ESTIRA Y DEFORMA AL ABSORBER LA FUERZA DE UN IMPACTO FUERTE, PERDIENDO SU CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA UN SEGUNDO ACCIDENTE