

EVIDENCIAS

SAP

70023183

Tipo

PREVENTIVO


Ticket

102766

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS


KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirón - San Martín Pico Salinas	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel. 9933570560 Mail: ventas@kaufmann.mx	
Catización: 4878	No. de Orden: KAUF 4451		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 24/06/2025		
Sucursal:	Código CR: VMSA-0355		
Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8F025 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Componente	Descripción		
T 0000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere Reemplazo de Torreta * Requiere Reemplazo de Bateria de Transmision * Requiere Cambio de seguridad con sensor. * Requiere Reemplazo de Depuesto de Almacenillo de Claxon * Requiere Reemplazo de Mosa Tenon y su Lazo Pate.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70023183

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102766

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirón - San Martín Pío Suárez	
Valle Hermosa Tabasco México 86029		Tel: 9933570560 Mail: atencion@kaufmann.mx	
Catización: 4878	No. de Orden: KAUF 4451	Fecha: 24/06/2026	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Código CR: VMSA-0305	Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
Sucursal:			
Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC			
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Observaciones	Recomendaciones		
T 0000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere Reemplazo de Torreta * Requiere Reemplazo de Bateria de Transmision * Requiere Cambio de seguridad con sensor. * Requiere Reemplazo de Repuesto de Almohadilla de Claxon * Requiere Reemplazo de Maza Tenon y su Lazo PAB.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Asesor:			



DRENADO DE ACEITE DE TRASMISION



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRASMISION



REEMPLAZO DE ACEITE DE TRASMISION

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


102766

SAP

70023183

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirón - José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 9933570560 Mail: ordenes@kaufmann.mx			
Calificación: 4878	No. de Orden: KAUF 4451		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 24/06/2026		
Suscriptor: HUACHINANGO XICOTEPEC	Código QR: VMSA-0395		
Ubicación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Material	Descripción	Observaciones	
T 0000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS PRENDIDO EN SU CASO CALIBRACION DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO OK	
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere Reemplazo de Torreta * Requiere Reemplazo de Bateria de Transmision * Requiere Cambio de seguridad con sensor. * Requiere Reemplazo de Depuesto de Almacenamiento de Claxon * Requiere Reemplazo de Moch Tension y su Lazo de.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102766

SAP

70023183

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cde. La Jaula - José María Pino Suárez	
Vialvermosa Tabasco México 86029		Tel. 993370560 Mail: atenciones@kaufmann.mx	
Catización: 4878	No. de Orden: KAUF 4451		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 24/06/2025		
Sucursal:	Código QR: VMS-0395		
Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Componentes	Descripción	Observaciones	
T 0000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere reemplazo de torreta * Requiere reemplazo de batería de transmisión * Requiere control de seguridad con sensor. * Requiere reemplazo de depósito de almohadilla de claxon * Requiere reemplazo de maza tensora y su lado derecho.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, DISMINUIR EL CALOR EXTREMO Y EVITAR EL DESGASTE PREMATURO DE LOS ENGRANAJES INTERNOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


102766

SAP

70023183

Reparación

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La India - San Martín Pinar del Río Villahermosa - Tabasco - México 86029 Tel. 9933570560 Mail: ordenes@kaufmann.mx			
Calificación: 4578	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4451	Fecha: 24/06/2026
Sucursal: HUACHINANGO XICOTEPEC	Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC	Código QR: VMSA-0395	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Identificación	Descripción	Observaciones	
T 0000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO OK	
OBSERVACIONES			
* REQUIERE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENO. * REQUIERE REEMPLAZO DE TORRETA * REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE TRANSMISION * REQUIERE CONTROL DE SEGURIDAD CON SENSOR * REQUIERE REEMPLAZO DE DEPUESTO DE ALMOHILLA DE CLAXON * REQUIERE REEMPLAZO DE MASA TENSOR Y SU LAZO DE AL			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES TÉRMICAS, PREVENIR LA CORROSIÓN INTERNA Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102766

SAP

70023183

Reparación

REEMPLAZO DE BUJIAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirafa - San Mateo Pineda Sinaloa	
Vialferrera Tabasco México 86029		Tel: 9933370560 Mail: ordenes@kaufmann.mx	
Catización: 4878	No. de Orden: KAUF 4451	Fecha: 24/06/2026	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: VISA-0306	Codigo QR:	
Sucursal: HUACHINANGO/COTEPEC	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
Ubicación: HUACHINANGO/COTEPEC			
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FOLIO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
DESCRIPCION DEL SERVICIO			
T 0000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS PRENDIDO EN SU CASO CALIBRACION DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere reemplazo de torreta * Requiere reemplazo de batería de transmisión * Requiere control de seguridad con sensor. * Requiere reemplazo de depósito de almohadilla de claxon * Requiere reemplazo de muelle tensor y su lado derecho.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente: Juan David León		Nombre y Firma del Técnico: Luis Mendoza	
Nombre y Firma del Asesor:		Nombre y Firma del Asesor:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJÍAS PARA EVITAR FALLAS DE ENCENDIDO, MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MOTOR Y REDUCIR EL GASTO EXCESIVO DE GASOLINA



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102766

SAP

70023183

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirón José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 9933570560 Mail: atenciones@kaufmann.mx			
Calificación: 4878	No. de Orden: KAUF 4451		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 24/06/2026		
Sucursal:	Código QR: VMSA-0395		
Ubicación: HUACHINANGO/COTEPEC	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Observaciones	Requisitos		
T 0000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere Reemplazo de Torreta * Requiere Reemplazo de Bateria de Transmision * Requiere Cambio de seguridad con sensor. * Requiere Reemplazo de Depuesto de Almacenamiento de Claxon * Requiere Reemplazo de Mota Tenon y su Lazo Pab.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO PREVENTIVO DE LA BANDA DEL ALTERNADOR PARA EVITAR EL DESGASTE DEL HULE, LA PÉRDIDA DE CARGA EN LA BATERÍA Y FALLAS GRAVES EN SISTEMAS CLAVE COMO LA DIRECCIÓN O EL ENFRIAMIENTO DEL MOTOR



EVIDENCIAS

SAP

70023183

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102766

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirón - José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 993370550 Mail: ventas@kaufmann.mx			
Catización: 4878	No. de Orden: KAUF 4451		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 24/06/2026		
Sucursal:	Código CR: VMSA-0305		
Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
DETALLE DE SERVICIO	PIEZA	DESCRIPCION	
T 0000000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO OK	
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere reemplazo de torreta * Requiere reemplazo de baleros de transmisión * Requiere control de seguridad con sensor. * Requiere reemplazo de depósito de almohadilla de claxon * Requiere reemplazo de muelle tensor y su lado derecho.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MÁSTIL (COMO LAS DE UN MONTACARGAS) PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN

EVIDENCIAS

SAP

70023183

Tipo


PREVENTIVO

Ticket

102766

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La India - San Mateo Pineda Salinas Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 9933570560 Mail: atenciones@kaufmann.mx			
Calificación: 4578	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4451	Fecha: 24/06/2026
Sucursal: Huachinango	Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC	Código QR: VMSA-0305	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO DE TRABAJO			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
PIEZA	DESCRIPCIÓN		
T 0000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	OK	
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere reemplazo de torreta * Requiere reemplazo de batería de transmisión * Requiere control de seguridad con sensor. * Requiere reemplazo de depósito de almohadilla de claxon * Requiere reemplazo de maza torca y su lado derecho.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10546.9	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70023183

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102766

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirón - José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 993357050 Mail: ventas@kaufmann.mx			
Calificación: 4578	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4451	Fecha: 24/06/2026
Sucursal:	Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC	Código CR: VMS-0305	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FAVOR REPORTAR			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
PIEZA	REEMPLAZO	REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION	
		REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	
		REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS	
		REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE	
		REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	
		REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION	
		REEMPLAZO DE BUJIAS	
		REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR	
		REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR	
		REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	
		REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR	
		REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS)	
		REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS	
		DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS	
		DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS	
		LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL	
		LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
* Requiere mantenimiento al sistema de freno.			
* Requiere Reemplazo de Torreta			
* Requiere Reemplazo de Baterías de Transmisión			
* Requiere Controlar de seguridad con sensor.			
* Requiere Reemplazo de Depósito de Almacenamiento de Claxon			
* Requiere Reemplazo de Manta Tension y su Lazo Pata.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10566.9	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70023183

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102766

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La India - San Mateo Peto Yucatán Villahermosa Tabasco México 86029 Tel: 9933570560 Mail: ventas@kaufmann.mx	
Catización: 4878	No. de Orden: KAUF 4451
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 24/06/2025
Sucursal:	Código QR: VMSA-0395
Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183	
ZONA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS	
PIEZA	DESCRIPCIÓN
T 0000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS PRENDIDO EN SU CASO CALIBRACION DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
OK	
OBSERVACIONES	
* Requiere mantenimiento al sistema de freno. * Requiere Reemplazo de Torreta * Requiere Reemplazo de Batería de Transmisión * Requiere Cambio de seguridad con sensor. * Requiere Reemplazo de Depósito de Almacenamiento de Líquido * Requiere Reemplazo de Manta Térmica y su Lazo Negro.	
Fecha del Servicio: 21/07/2026	Horómetro: 10566.9
Nombre y Firma del Cliente:	Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70023183

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102766

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La India - José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 993357050 Mail: ventas@kaufmann.mx			
Catización: 4878	No. de Orden: KAUF 4451		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 24/06/2026		
Sucursal:	Código CR: VMSA-0305		
Ubicación: HUACHINANGO XICOTEPEC	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG25 S 91590 ECO 70023183			
FLUJO REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
REQUISITOS	PIEZA	DESCRIPCION	
T 0000000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE NIVELADO DE FLUIDOS PRENDIDO EN SU CASO CALIBRACION) DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
* REQUISITO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENO. * REQUISITO REEMPLAZO DE TORRETA * REQUISITO REEMPLAZO DE BATERIA DE TRANSMISION * REQUISITO CINTURON DE SEGURIDAD CON SENSOR * REQUISITO REEMPLAZO DE REPUESTO DE ALMOXARILLA DE CLAXON * REQUISITO REEMPLAZO DE MARCHA TONCA Y SU LAZO DE AL.			
Fecha del Servicio: 21/07/2026		Horómetro: 10366.9	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.