



Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	4455	Fecha:	25/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	1570.2HRS	Auxiliar:	

- SE REALIZA DESMONTAJE Y MONTAJE DE EJE DE DIRECCION Y SE INSPECCIONA EL EQUIPO



HOROMETRO DE 15706.2



**NIVEL DE TRANSMISION
CORRECTO**



**NIVEL DE ACEITE DE MOTOR
CORRECTO**



Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	4455	Fecha:	25/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	1570.6HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE RECTIFICACION DE EJE DE DIRECCION (RELLENADO DE BOLLOS PARA AJUSTE DE PERNOS, RECONSTRCCION DE PERNOS CON SOLDADURA PARA ESPIGA, RECTIFICACION DE CARAS DE ESPIGAS, ARMADO DEL EJE)



**EJE DE DIRECCION ARMADO E INSTALADO
LADO DERECHO**



**EJE DE DIRECCION ARMADO E INSTALADO
LADO IZQUIERDO**



Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	4455	Fecha:	25/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	1570.6HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE DESMONTADO Y MONTAJE DEL EJE DE DIRECCION



SE REALIZO DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EJE DE DIRECCION,
ENGRASADO DE EJES Y BALEROS