



Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	4395	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REVISION Y REPARACION DE FALLA DE ARRANQUE DESGASTE EN CARBONES





Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	4395	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REEMPLAZO DE CARBONES

