



|                 |                               |                     |          |                   |            |                   |                        |                   |            |                  |             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | 4536                   | <b>Fecha:</b>     | 08/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JUAN CARLOS |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI                    | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | VHSA GASOLINERA OLMECA | <b>Horómetro:</b> | 292HRS     | <b>Auxiliar:</b> |             |

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS



DRENADO DE ACEITE  
DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO  
DE ACEITE DE MOTOR




REEMPLAZO DE ACEITE  
DE MOTOR



|                 |                               |                     |          |                   |            |                   |                        |                   |            |                  |             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | 4536                   | <b>Fecha:</b>     | 08/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JUAN CARLOS |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI                    | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | VHSA GASOLINERA OLMECA | <b>Horómetro:</b> | 292HRS     | <b>Auxiliar:</b> |             |

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





|                 |                               |                     |          |                   |            |                   |                        |                   |            |                  |             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | 4536                   | <b>Fecha:</b>     | 08/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JUAN CARLOS |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI                    | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | VHSA GASOLINERA OLMECA | <b>Horómetro:</b> | 292HRS     | <b>Auxiliar:</b> |             |


- LUBRICADO A CADENAS DEL MASTIL





|                 |                               |                     |          |                   |            |                   |                        |                   |            |                  |             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | 4536                   | <b>Fecha:</b>     | 08/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JUAN CARLOS |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI                    | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | VHSA GASOLINERA OLMECA | <b>Horómetro:</b> | 292HRS     | <b>Auxiliar:</b> |             |

- ENGRASADO A LATERALES DEL MASTIL





|                 |                               |                     |          |                   |            |                   |                        |                   |            |                  |             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | 4536                   | <b>Fecha:</b>     | 08/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JUAN CARLOS |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI                    | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | VHSA GASOLINERA OLMECA | <b>Horómetro:</b> | 292HRS     | <b>Auxiliar:</b> |             |

- LUBRICADO A PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





|                 |                               |                     |          |                   |            |                   |                        |                   |            |                  |             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | 4536                   | <b>Fecha:</b>     | 08/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JUAN CARLOS |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI                    | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | VHSA GASOLINERA OLMECA | <b>Horómetro:</b> | 292HRS     | <b>Auxiliar:</b> |             |

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





|                 |                               |                     |          |                   |            |                   |                        |                   |            |                  |             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | 4536                   | <b>Fecha:</b>     | 08/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JUAN CARLOS |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI                    | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | VHSA GASOLINERA OLMECA | <b>Horómetro:</b> | 292HRS     | <b>Auxiliar:</b> |             |

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





|                 |                               |                     |          |                   |            |                   |                        |                   |            |                  |             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | 4536                   | <b>Fecha:</b>     | 08/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JUAN CARLOS |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI                    | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | VHSA GASOLINERA OLMECA | <b>Horómetro:</b> | 292HRS     | <b>Auxiliar:</b> |             |

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

