



Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0389	N. Orden:	4524	Fecha:	08/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	17884.3HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO Y REPARACION DE FALLA EN EL SISTEMA DE ACELERACION



**HOROMETRO DE
17884.3 HRS**




**INSPECCION DEL EQUIPO POR
FALLA DE ACELERACION**




Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0389	N. Orden:	4524	Fecha:	08/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

• SERVICIO DE CALIBRACION DE SENSOR POTENCIOMETRO



CODIGOS DE ERROR



CALIBRACION DE SENSOR DE POTENCIOMETRO REALIZADA



Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0389	N. Orden:	4524	Fecha:	08/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES: SE REEMPLAZA PEDALES DE FUNCION Y SE ENVIA EQUIPO A OPERACION

