



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4481	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, DESMONTAJE PARA LIMPIEZA Y PURGADO EN LINEAS DE FRENO LADO DERECHO**





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0350	N. Orden: 4481	Fecha: 04/08/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie:	Ubicación: XALAPA-VERACRUZ	Horómetro: 6230.1HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, DESMONTAJE PARA LIMPIEZA Y PURGADO EN LINEAS DE FRENO, LADO IZQUIERDO**





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4481	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	

- **REEMPLAZO DE RETEN EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA DELANTERA**





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4481	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE RETEN EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA DELANTERA





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4481	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO EN BALEROS DE MAZA DELANTEROS, SE REEMPLAZO RETEN EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA DELANTERA, LADO DERECHO.**





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4481	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO EN BALEROS DE MAZA DELANTEROS, SE REEMPLAZO RETEN EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA DELANTERA, LADO IZQUIERDO.**





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4481	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA- VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE RECTIFICACION DE TAMBORES AMBOS LADOS
- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE SISTEMA DE FRENOS (BALATAS)