



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0589	N. Orden:	4487	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT S	Serie:	A3C1A0635UV	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	4574.2HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO Y REPARACION POR FALLA DE ACELERACION: REEMPLAZO DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0589	N. Orden:	4487	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT S	Serie:	A3C1A0635UV	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	4574.2HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS, NIVELADO.





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0589	N. Orden:	4487	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT S	Serie:	A3C1A0635UV	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	4574.2HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO Y REPARACION POR FALLA DE ACELERACION: REEMPLAZO DE CHICOTE DE FRENO DE MANO





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0589	N. Orden:	4487	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT S	Serie:	A3C1A0635UV	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	4574.2HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO Y REPARACION POR FALLA DE ACELERACION: SE REALIZA PURGADO DE LINEAS EN SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0589	N. Orden:	4487	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT S	Serie:	A3C1A0635UV	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	4574.2HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO Y REPARACION POR FALLA DE ACELERACION: EQUIPO QUEDA OPERATIVO

