

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104670

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código: 4786
Código: 12440203
Código: 17666-5

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F023 S. 3168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS

700000 HRS
SE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REVISIÓN GENERAL DE LOS ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, LAMPA DE FRENOS, LAMPAS DE FRENOS, CUARTOS, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PIERDA DE PRESIÓN EN SU CASO CALIBRACIÓN)
REEMPLAZO DE FLUIDOS
LUBRICACIÓN DE BALSAS
DESMONTAJE DE CABLE PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALSAS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MOTE, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK
- Se reanuda aceite hidráulico 6 Lts
- Fugas presentes después de observación para su cambio
- Como parte de las pruebas de escape se reanuda desmontaje para su reparación
- Se reanuda reparación de sistema de frenos (torreta)
- Se reanuda calibración frenos para el manejo de estacionamiento

17/02/2016 17666-5

RECIBE: [Firma] ENTREGA: [Firma]

PUNTO A PUNTO T2 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código: 4786
Código: 12440203
Código: 17666-5

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F023 S. 3168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS

700000 HRS
SE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REVISIÓN GENERAL DE LOS ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, LAMPA DE FRENOS, LAMPAS DE FRENOS, CUARTOS, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PIERDA DE PRESIÓN EN SU CASO CALIBRACIÓN)
REEMPLAZO DE FLUIDOS
LUBRICACIÓN DE BALSAS
DESMONTAJE DE CABLE PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALSAS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MOTE, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK
- Se reanuda aceite hidráulico 6 Lts
- Fugas presentes después de observación para su cambio
- Como parte de las pruebas de escape se reanuda desmontaje para su reparación
- Se reanuda reparación de sistema de frenos (torreta)
- Se reanuda calibración frenos para el manejo de estacionamiento

17/02/2016 17666-5

RECIBE: [Firma] ENTREGA: [Firma]

PUNTO A PUNTO T2 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104670

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		CHECK LIST DE MONTACARGAS	
CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2 FECHA: 12/04/2020 CODIGO QR: 17666-5		CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2 FECHA: 12/04/2020 CODIGO QR: 17666-5	
INFORMACION DEL EQUIPO MONT. TOYOTA MOD. 32-8F023 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5		INFORMACION DEL EQUIPO MONT. TOYOTA MOD. 32-8F023 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5	
PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 700HRS		PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 700HRS	
700000 MEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 700 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, LUMIN. DE FRENOS, LUMIN. DE FRENOS, LUMIN. DE FRENOS, LUMIN. DE FRENOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PREVENIR DE FRENOS EN SU CASO CALIBRACION REVISION GENERAL DE FLUIDOS REVISION GENERAL DE FRENOS EN SU CASO CALIBRACION REVISION GENERAL DE CABLES PORTAVORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE ROLLOS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MOTE LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO		700000 MEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 700 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, LUMIN. DE FRENOS, LUMIN. DE FRENOS, LUMIN. DE FRENOS, LUMIN. DE FRENOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PREVENIR DE FRENOS EN SU CASO CALIBRACION REVISION GENERAL DE FLUIDOS REVISION GENERAL DE FRENOS EN SU CASO CALIBRACION REVISION GENERAL DE CABLES PORTAVORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE ROLLOS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MOTE LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - Se reanuda aceite hidraulico 6 Lts - Motos presenten desgaste hacia ce observacion para su cambio - Como parte de mantenimiento se reanuda el servicio para su reparacion - Se reanuda reparacion de sistema de frenos (torre) y se reanuda el servicio para su reparacion - Se reanuda el servicio para su reparacion 17/02/2020 17/02/2020		OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - Se reanuda aceite hidraulico 6 Lts - Motos presenten desgaste hacia ce observacion para su cambio - Como parte de mantenimiento se reanuda el servicio para su reparacion - Se reanuda reparacion de sistema de frenos (torre) y se reanuda el servicio para su reparacion - Se reanuda el servicio para su reparacion 17/02/2020 17/02/2020	
RECIBE: PUNTO A PUNTO T2		RECIBE: PUNTO A PUNTO T2	
ENTREGA: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		ENTREGA: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104670

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL

KAUFMANN DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN CALLE LA ROSA - SAN MIGUEL TULTEPEC GUERRERO - TAPACHULA - OAXACA - MÉXICO TEL. 065 222 00 00 - 065 222 00 01 - 065 222 00 02		KAUFMANN CHECK LIST DE MONTACARGAS	
Código: 4786 Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Código: 17666-5 Código: 17666-5 Código: 17666-5		Código: 17666-5 Código: 17666-5 Código: 17666-5	
Nº de Orden: 4459 Fecha: 12/04/2020 Código: 17666-5 Tipo de Servicio: PREVENTIVO		Código: 17666-5 Código: 17666-5 Código: 17666-5	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FQ23 S. 3168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5			
PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 700 HRS			
700000 PEZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 700 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE LOS ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, LAMPA DE FRENOS, LAMPAS DE FRENOS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRESIÓN DE FRENOS EN SU CASO CALIBRACIÓN REEMPLAZO DE FLUIDOS LUBRICACIÓN DE BAJOS DESMONTAJE DE CABLE PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BAJOS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO			
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se reanuda aceite hidráulico 68L - Fugas presentes desfogó toda se observaron para su cambio - Con parte hidráulica presente desfogó se reanuda desfogó para su reparación - Se reanuda reparación de sistema de frenos (torreta) - Se reanuda calibrar frenos para el manejo de estaca 17/04/2020 17666-5			
Otras Observaciones			
DEL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? SI NO			
RECIBE PUNTO A PUNTO T2		ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MÁSTIL (COMO LAS DE UN MONTACARGAS) PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN



