

EVIDENCIAS

SAP

70023390

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS


KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa - Tabasco - Mexico - 80029 Tel: 9932570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización:	4747	No. de Orden:	KAUF 4561
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130
Ubicación:	PALENQUE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
OK Servicio Realizado. - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga - Requiere instalacion de 1 espejo lateral - Requiere Top de Roigler - Se nivela aceite de transmision 2 Lts - Se rellena 2 Lts de aceite hidraulico - Se curiose fuga de glicol/gelante por emision de enfriador de aceite de transmision - Fugas Presentan desbastes queda en observacion para cambio de ligantes Fecha del Servicio: 13/09/2026 Horometro: 73,479.0 Lento M. Acute Rm JUAN CARLOS Rm			



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		ORDEN DE TRATAMIENTO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 85029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4747	No. de Orden: KAUF 4561		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2026		
Solicitante:	Código QR: VHSA-0130		
Ubicación: PALENQUE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT, TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
OK Servicio Realizado - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga - Requiere instalacion de 1 espejo lateral - Requiere Top de Roigler - Se nivela aceite de transmision 2 Lts - Se rellena 2 Lts de aceite hidraulico - Se curiose fuga de glicol/gelante por emision de enfriador de aceite de transmision - Fugas de aceite - Fugas de aceite Fecha del Servicio: 13/08/2026 Horómetro: 73,479.0 Lenny M. Acosta Rm JUAN CARLOS Rm			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

SAP

70023390

Reparación

SE SUMINISTRA ACEITE DE TRANSMISION (2LT)

KAUFMANN		ORDEN DE TRATAMIENTO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 95029 Tel. 9932570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4747	No. de Orden: KAUF 4561		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2026		
Solicitante:	Código QR: VHSA-0130		
Ubicación: PALENQUE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT, TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
OK Servicio Realizado. - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga - Requiere instalación de 1 espejo lateral - Requiere tapa de Roibler - Se nivela aceite de transmisión 2 Lt. - Se rellena 2 Lt. de aceite hidráulico - Se curiose fuga de anticongelante por conexión de enfriador de aceite de transmisión - Fugas presentes desgastes queda en observación para cambio de llantas Fecha del Servicio: 13/09/2026 Horómetro: 73,479.0 Lenny M. Acuña Rafael JUAN CARLOS RIVERA			

Recomendaciones

- ES NECESARIO EL SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION PARA LUBRICAR PIEZAS MÓVILES, REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE EXCESIVO Y DISIPAR EL CALOR GENERADO. ADEMÁS, PERMITE QUE LOS EMBRAGUES Y LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD FUNCIONEN CON SUAVIDAD Y PRECISIÓN DURANTE LA OPERACIÓN DIARIA.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

SAP

70023390

Reparación

SE SUMINISTRA ACEITE HIDRAULICO (7LT)



Colización: 4747

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: PALENQUE

ORDEN DE TRATAMIENTO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jara José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9932670560 Mail: administracion@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 4561

Fecha: 12/Ago/2026

Código QR: VHSA-0130

Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OK Servicio Realizado

- Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga

- Requiere instalacion de 1 espejo lateral

- Requiere tapa de Roibleria

- Se nivela aceite de transmision 2 Lts

- Se rellena 7 Lts de aceite hidraulico

- Se curiose fuga de glicolizante por emision de enfriador de aceite de transmision

- Fugas de aceite

- Fugas de aceite

Fecha del Servicio: 13/08/2026

Horómetro: 73,479.0

Lenny M. Acuña

René

Juan Carlos

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO Y NIVEL CORRECTO DE ACEITE HIDRÁULICO, ES NECESARIO PORQUE ACTÚA COMO UN FLUIDO NO COMPRESIBLE QUE TRANSMITE LA POTENCIA PARA ELEVAR, INCLINAR Y MOVER CARGAS PESADAS. ADEMÁS, LUBRICA LAS PIEZAS MÓVILES, DISIPA EL CALOR Y PROTEGE EL SISTEMA CONTRA EL DESGASTE Y LA CORROSIÓN



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

SAP

70023390

Reparación

SE CORRIJE FUGA DE ANTICONGELANTE POR CONEXIÓN DE ENFRIADOR DE TRANSMISION

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaua José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 9932570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización:	4747	No. de Orden:	KAUF 4561
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130
Ubicación:	PALENQUE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT, TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Continente	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
OK Servicio Realizado - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga - Requiere instalación de 1 espejo lateral - Requiere tapa de Roibler - Se nivela aceite de transmisión 2 Lts - Se rellena 2 Lts de aceite hidráulico - Se curio fuga de anticongelante por conexión de enfriador de aceite de transmisión - Fugas presenten desgastes queda en observación para cambio de ligantes Fecha del Servicio: 13/09/2026 Horómetro: 73,479.0 Lenny M. Acuña Juan Carlos			



Recomendaciones

- CORREGIR UNA FUGA DE ANTICONGELANTE EN LA CONEXIÓN DEL ENFRIADOR DE LA TRANSMISIÓN, ES NECESARIO PARA EVITAR DAÑOS GRAVES POR SOBRECALENTAMIENTO, LA PÉRDIDA DE PRESIÓN EN EL SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO Y LA CONTAMINACIÓN CRUZADA DE FLUIDOS QUE DESTRUYE LOS COMPONENTES INTERNOS

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

SAP

70023390

Reparación

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE

KAUFMANN		ORDEN DE TRATAMIENTO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 9932570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4747	No. de Orden: KAUF 4561		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2026		
Solicitante:	Código QR: VHSA-0130		
Ubicación: PALENQUE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
OK Servicio Realizado. - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga - Requiere instalación de 1 espejo lateral - Requiere tapa de Roibler - Se nivela aceite de transmisión 2 Lts - Se rellena 2 Lts de aceite hidráulico - Se curiose fuga de anticongelante por conexión de enfriador de aceite de transmisión - Fugas presentadas desfogues queda en observación para cambio de llantas Fecha del Servicio: 13/09/2026 Horómetro: 73,479.0 Lenny M. Acuña Rafael JUAN CARLOS RIVERA			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES TÉRMICAS, PREVENIR LA CORROSIÓN INTERNA Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

SAP

70023390


Reparación

ENGRASADO EN LATERALES DEL MASTIL

KAUFMANN		ORDEN DE TRATAMIENTO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa - Tabasco - Mexico - 86029 Tel: 9932670560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4747	No. de Orden: KAUF - 4561		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2026		
Solicitante:	Código QR: VHSA-0130		
Ubicación: PALENQUE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT, TOYOTA MOD. 32-BFG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
OK Servicio Realizado. - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga - Requiere instalacion de 1 espejo lateral - Requiere Top de Roigler - Se nivela aceite de transmision 2 Lts - Se rellena 2 Lts de aceite hidraulico - Se curiose fuga de glicol en el eje por emision de enfriador de aceite de transmision - Fugas de aceite - Fugas de aceite Fecha del Servicio: 13/09/2026 Horómetro: 73,479.0 Leandro M. Acosta Carlos			

Recomendaciones

- EL ENGRASADO EN LOS LATERALES DEL MÁSTIL, ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN POR EL CONTACTO CONSTANTE ENTRE METALES Y PATINES, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO DE LOS PERFILES, PREVENIR RUIDOS O TIRONES AL ELEVAR LA CARGA Y ASEGURAR UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SEGURO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669


SAP

70023390

Reparación

LUBRICADO EN GENERAL A PARTES DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 80029 Tel. 9932570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización:	4747	No. de Orden:	KAUF 4561
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130
Ubicación:	PALENQUE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Consumible	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- OK Servicio Realizado. - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga. - Requiere instalación de 1 espejo lateral. - Requiere Top de Roigler. - Se nivela aceite de transmisión 2 Lts. - Se rellena 2 Lts de aceite hidráulico. - Se curiose fuga de glicolizante por conexión de enfriador de aceite de transmisión. - Fugas de aceite. - Fugas de aceite. - Fugas de aceite. Fecha del Servicio: 13/09/2026 Horómetro: 73,479.0 Lento y Acabado Revisado Juan Carlos			



Recomendaciones

- EL LUBRICADO ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN ENTRE PIEZAS DE METAL, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO, DISIPAR EL CALOR Y PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN. ESTO ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA Y PREVIENE FALLAS MECÁNICAS

EVIDENCIAS

SAP

70023390

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRATAMIENTO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 85029 Tel. 9932570560 Mail. administracion@kaufmann.mx			
Colización:	4747	No. de Orden:	KAUF 4561
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130
Ubicación:	PALENQUE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Consumo	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
OK Servicio Realizado. - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga - Requiere instalación de 1 espejo lateral - Requiere Top de Roigiteros - Se nivela aceite de transmisión 2 Lts - Se rellena 2 Lts de aceite hidráulico - Se curiose fuga de anticongelante por conexión de enfriador de aceite de transmisión - Fugas de anticongelante - Fugas de anticongelante Fecha del Servicio: 13/08/2026 Horómetro: 73,479.0 Lenny M. Acuña Revisado Juan Carlos Ríos			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70023390

Tipo

PREVENTIVO


Ticket

104669

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRATAMIENTO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 9932570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización:	4747	No. de Orden:	KAUF 4561
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130
Ubicación:	PALENQUE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Consumible	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- OK Servicio Realizado. - Requiere seguros de horquillas debido a que se manejan con carga. - Requiere instalación de 1 espejo lateral. - Requiere Top de Roigler. - Se nivela aceite de transmisión 2 Lts. - Se rellena 2 Lts de aceite hidráulico. - Se curiose fuera de galicongelante por emisión de enfriador de aceite de transmisión. - Herrajes presentan desgastes queda en observación para cambio de ligantes. Fecha del Servicio: 13/09/2026 Horómetro: 73,479.0 Lento M. Acuña Rm JUAN CARLOS Rm			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70023390

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104669

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRATAMIENTO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 85029 Tel. 9932670560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización:	4747	No. de Orden:	KAUF 4561
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130
Ubicación:	PALENQUE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT, TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Presupuesto	Unidad	Descripción	
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
OK Servicio Realizado. - Requiere seguros de horquillas debido a que se movieron con carga - Requiere instalación de 1 espejo lateral - Requiere Top de Roigler - Se nivela aceite de transmisión 2 Lts - Se rellena 2 Lts de aceite hidráulico - Se curiose fuga de anticongelante por emanación de enfriador de aceite de transmisión - Fugas presentes desgastes queda en observación para cambio de llantas Fecha del Servicio: 13/09/2026 Horómetro: 73,479.0 Lenny M. Acuña Rm Juan Carlos Rm			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.