



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4541	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	36725HRS	Auxiliar:	



- **SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FALLA DE ARRANQUE**





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4541	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	36725HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION DE TIERRA NEGATIVO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: 4541	Fecha: 10/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10879W	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 36725HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE TERMINALES Y REEMPLAZO DE CABLE DE CORRIENTE POSITIVO





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4541	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	36725HRS	Auxiliar:	

- EQUIPO QUEDA OPERATIVO**

