



Empresa:	BOSS OIL SERVICE	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FUGA EN MANGUERA DE ALIMENTACION DE CILINDRO DESLIZANTE FUERA DE POSICION , DAÑADA POR ATRAPAMIENTO.





Empresa:	BOSS OIL SERVICE	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALIMENTACION DE CILINDRO DESLIZANTE





Empresa:	BOSS OIL SERVICE	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- **INSTALACION DE MANGUERA DE CILINDRO DE DESLIZANTE**





Empresa:	BOSS OIL SERVICE	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO REALIZADO EQUIPO QUEDA OPERATIVO**

