



Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION, DESMONTAJE PARA REALIZAR EL REEMPLAZO**





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA DE CILINDRO DE DIRECCION





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION**





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION**





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


- LIMPIEZA DEL SOPORTE DEL CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION**





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION INSTALADOS**





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO A EJE DE DIRECCION PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4562	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	OLMECA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (5LT)**

