

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo


CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA A DETALLE PARA MONTAJE DE PORTAHORQUILLAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca José María Pino Suárez 9209 Villahermosa Tabasco México Tel. 993576650 Mail: administracion@kaufmann.mx		No. de Orden: KAUF 4574 Fecha: 17/Ago/2026 Código OR: VMSA-0233 Tipo de Servicio: CORRECTIVA	
Cotización: 4809	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Ubicación: AGENCIA VMSA	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D876V07481P 70019719			
FAULTA REPORTADA			
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR			
8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS	
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA	
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL	
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR	
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL	
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	
OBSERVACIONES			
Servicio Roqui 246			
Fecha del Servicio: 17/08/2026		Horómetro: 02499	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	
Hoja 1			



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA A DETALLE ANTES DEL MONTAJE DE PORTAHORQUILLAS ES NECESARIO PARA ELIMINAR GRASA VIEJA, POLVO Y RESIDUOS METÁLICOS, ESTO GARANTIZA UN ACOPLAMIENTO PERFECTO, EVITA UN DESGASTE RÁPIDO POR EFECTO LIA Y PERMITE DETECTAR GRIETAS O DAÑOS OCULTOS EN LOS GANCHOS Y RIELES DE SEGURIDAD

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

ENGRASADO EN PARTES LATERALES DEL MASTIL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauja José María Pino Suárez 9209
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993571650 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4809 No. de Orden: KAUF 4574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/Ago/2026
Solicitante: Código OR: VMSA-0233
Ubicación: AGENCIA VMSA Tipo de Servicio: CORRECTIVA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V07481P 70019719

SOLICITUD REPORTADA
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR


8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
2.000000	PIEZA	MANQUERA HIDRAULICA VILJERA DE DESPLAZADOR LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
Servicio RoqLi 240

Fecha del Servicio: 17/08/2026 Horómetro: 02499

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Hoja 1



Recomendaciones

- EL ENGRASADO O LUBRICACIÓN EN LAS GUÍAS, RIELES O PATINES DE LOS LATERALES DEL MÁSTIL, ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR QUE LOS MECANISMOS O LA VELA SE ATASQUEN AL IZAR O ARRIAR, Y PROTEGER EL ALUMINIO O LOS HERRAJES

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

REEMPLAZO DE BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLA, ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauja José María Pino Suárez 92029
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993371650 Mail: administracion@kaufmann.ms

Cotización: 4809 No. de Orden: KAUF 4574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/ago/2026
Solicitante: Ubicación: AGENCIA VHSA Código QR: VHSA-0233
Tipo de Servicio: CORRECTIVA


INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAD090 S. D875V07481P 70019719

FAJILLA REPORTADA
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
2.000000	PIEZA	MANQUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
Servicio RoqLi 246

Fecha del Servicio: 17/10/2026 Horómetro: 02499

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Hoja 1



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DEL BALERO Y LA ARANDELA DE AJUSTE DEL CARRO PORTAHORQUILLAS, ES NECESARIO PARA ELIMINAR JUEGOS MECÁNICOS EXCESIVOS, EVITAR FRICCIÓN SEVERA O DESGASTE IRREGULAR Y PREVENIR DAÑOS ESTRUCTURALES COSTOSOS EN EL RIEL Y EL SISTEMA DE ELEVACIÓN

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo


CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

REEMPLAZO DE BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLA, ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLA, DESLIZANTE SUPERIOR E INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL, INSTALADOS.

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca José María Pino Suárez 9209 Villahermosa Tabasco México Tel. 993577650 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Cotización: 4809	No. de Orden: KAUF 4574		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 17/ago/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0233		
Ubicación: AGENCIA VMSA	Tipo de Servicio: CORRECTIVA		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V07481P 70019719			
FAJILLA REPORTADA			
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR			
8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS	
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA	
4.000000	PIEZA	DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL	
2.000000	PIEZA	DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR	
2.000000	PIEZA	MANQUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL	
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	
OBSERVACIONES			
Servicio RoqLi 246			
Fecha del Servicio: 17/08/2026		Horómetro: 02499	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
		Nombre y Firma del Auxiliar:	
Hoja 1			



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO CONJUNTO DE LOS BALEROS, ARANDELAS DE AJUSTE, Y PATINES O DESLIZADORES DEL CARRO PORTAHORQUILLAS Y DEL DESPLAZADOR LATERAL ES NECESARIO PARA ELIMINAR EL JUEGO MECÁNICO, EVITAR LA FRICCIÓN EN LOS RIELES, GARANTIZAR UN MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL SUAVE, Y PREVENIR ACCIDENTES GRAVES POR CAÍDA DE CARGA EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

REEMPLAZO DE BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLA, ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLA, DESLIZANTE SUPERIOR E INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL, INSTALADOS.



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauca José María Pino Suárez 9209
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993577650 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4809 No. de Orden: KAUF 4574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/ago/2026
Solicitante: Código OR: VHSR-0233
Ubicación: AGENCIA VHSR Tipo de Servicio: CORRECTIVA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTCARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V0748TP 70019719

SALA REPORTADA

SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA
4.000000	PIEZA	DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
2.000000	PIEZA	MANQUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES

Servicio RoqLi 240

Fecha del Servicio: 17/08/2026 Horómetro: 02499

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Hoja 1

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO CONJUNTO DE LOS BALEROS, ARANDELAS DE AJUSTE, Y PATINES O DESLIZADORES DEL CARRO PORTAHORQUILLAS Y DEL DESPLAZADOR LATERAL ES NECESARIO PARA ELIMINAR EL JUEGO MECÁNICO, EVITAR LA FRICCIÓN EN LOS RIELES, GARANTIZAR UN MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL SUAVE, Y PREVENIR ACCIDENTES GRAVES POR CAÍDA DE CARGA EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO
PORTAHORQUILLAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauca José María Pino Suárez 92029
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993577650 Mail: administracion@kaufmann.ms

Cotización: 4809 No. de Orden: KAUF 4574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/ago/2026
Solicitante: Código QR: VMSA-0233
Ubicación: AGENCIA VMSA Tipo de Servicio: CORRECTIVA


INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAD090 S. D875V07481P 70019719

SOLICITUD REPORTADA
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
2.000000	PIEZA	MANQUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
Servicio RoqLi 240

Fecha del Servicio: 17/08/2026 Horómetro: 02499

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Hoja 1



Recomendaciones

- EL ENGRASADO DE LOS BALEROS (RODAMIENTOS) DEL CARRO PORTAHORQUILLAS EN UN MONTACARGAS O CARRETILLA ELEVADORA ES NECESARIO PORQUE REDUCE LA FRICCIÓN POR EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y DESLIZAMIENTO DE LA CARGA, EVITA EL DESGASTE PREMATURO DE LAS GUÍAS Y EL MÁSTIL, Y PREVIENE LA OXIDACIÓN ANTE LA EXIGENCIA DE PESO CONSTANTE

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo


CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAJORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEADO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, MONTAJE DEL CARRO DE PORTAHORQUILLAS Y ENGRASADO.

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauja José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 92029 Tel. 993577650 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Cotización:	4809	No. de Orden:	KAUF 4574
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	17/Ago/2026
Solicitante:		Código OR:	VHSA-0233
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	CORRECTIVA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAE090 S. D875V07481P Y0019719			
SOLICITUD REPORTADA			
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR			
8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS	
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA	
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL	
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR	
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VALJERA DE DESPLAZADOR LATERAL	
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	
OBSERVACIONES			
Servicio RoqLi 240			
Fecha del Servicio: 17/08/2026		Horómetro: 02499	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
		Nombre y Firma del Auxiliar:	
Hoja 1			



Recomendaciones

- EL MANTENIMIENTO DEL CARRO PORTAHORQUILLAS ES VITAL PARA RECUPERAR LAS MEDIDAS ORIGINALES DE FÁBRICA, ELIMINAR HOLGURAS Y FRICCIONES SEVERAS, Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO. EL RELLENO, RECTIFICADO Y ALINEADO EVITAN EL DESGASTE IRREGULAR O LA RUPTURA PREMATURA DE LAS BAQUELAS (PATINES DE DESLIZAMIENTO) Y ASEGURAN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE SOBRE EL MÁSTIL.

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAJORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEADO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, MONTAJE DEL CARRO DE PORTAHORQUILLAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauja José María Pino Suárez 9209
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993577650 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4809 No. de Orden: KAUF 4574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/Ago/2026
Solicitante: Ubicación: AGENCIA VHSA Código QR: VHSA-9233
Tipo de Servicio: CORRECTIVA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V07481P Y0019719

FAJILLA REPORTADA
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

3.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
2.000000	PIEZA	MANQUERA HIDRAULICA VALJERA DE DESPLAZADOR LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
Servicio RoqLi 240

Fecha del Servicio: 17/10/2026 Horómetro: 02499

Nombre y Firma del Cliente: *David Cruz* Nombre y Firma del Técnico: *Florencia Belsa*

Hoja 1



Recomendaciones

- EL MANTENIMIENTO DEL CARRO PORTAHORQUILLAS ES VITAL PARA RECUPERAR LAS MEDIDAS ORIGINALES DE FÁBRICA, ELIMINAR HOLGURAS Y FRICCIONES SEVERAS, Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO. EL RELLENO, RECTIFICADO Y ALINEADO EVITAN EL DESGASTE IRREGULAR O LA RUPTURA PREMATURA DE LAS BAQUELAS (PATINES DE DESLIZAMIENTO) Y ASEGURAN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE SOBRE EL MÁSTIL.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106542

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauca José María Pino Suárez 92029
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993577650 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4809 No. de Orden: KAUF 4574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/Ago/2026
Solicitante: Código OR: VHSR-0233
Ubicación: AGENCIA VHSR Tipo de Servicio: CORRECTIVA


INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAD090 S. D875V07481P 70019719

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
Servicio Roqui 246

Fecha del Servicio: 17/08/2026 Horómetro: 02499

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Hoja 1



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA MANGUERA HIDRÁULICA VIAJERA DE UN DESPLAZADOR LATERAL ES NECESARIO PORQUE ESTE COMPONENTE SUFRE CONSTANTE FLEXIÓN, FRICCIÓN Y CAMBIOS DINÁMICOS DE PRESIÓN DURANTE EL MOVIMIENTO HORIZONTAL DE LAS HORQUILLAS. UNA FALLA O RUPTURA REPENTINA PROVOCA PÉRDIDA DE FLUIDO A ALTA PRESIÓN, DETIENE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y GENERA RIESGOS GRAVES DE SEGURIDAD LABORAL.

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106542

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (10LT)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauca José María Pino Suárez 80209
Villahermosa Tabasco México
Tel. 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.ms

Cotización: 4809 No. de Orden: KAUF 4574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/Ago/2026
Solicitante: Código OR: VMSA-0233
Ubicación: AGENCIA VMSA Tipo de Servicio: CORRECTIVA



INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXNDAD090 S. D875V07481P 70019719

SALIDA REPORTADA
SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

8.000000	PIEZA	BALERO DE CARRO PORTAHORQUILLAS
12.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE BALERO DE CARROPORTA HORQUILLA
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENADO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
2.000000	PIEZA	MANQUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
Servicio Roqui 246

Fecha del Servicio: 17/08/2026 Horómetro: 02499

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar: 

Hoja 1

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO CONSTANTE DE ACEITE HIDRÁULICO ES NECESARIO PORQUE ACTÚA COMO EL FLUIDO VITAL NO COMPRESIBLE QUE TRANSMITE POTENCIA Y FUERZA ENTRE LOS COMPONENTES DE LA MAQUINARIA. ADEMÁS, LUBRICA LAS PIEZAS MÓVILES, DISIPA EL CALOR POR FRICCIÓN Y PREVIENE LA OXIDACIÓN Y EL DESGASTE PREMATURO DEL EQUIPO

