



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4590	Fecha:	20/08/2026	Técnico:	BRAVATA
-----------------	--	---------------------	-------------------	-----------	------------------	------	---------------	------------	-----------------	---------

Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15732.2HRS	Auxiliar:	
----------------	--------	----------------	-----------------	---------------	--	-------------------	------------	-------------------	------------	------------------	--

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA DE BANCO AL BANCO HIDRAULICO





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4590	Fecha:	20/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15732.2HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (5LT)**





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4590	Fecha:	20/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15732.2HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO REALIZADO Y QUEDA EQUIPO OPERATIVO**

