

EVIDENCIAS

SAP

70022016

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104680

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,750 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico - 86029		Tel.: 993575560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4740	No. de Orden:	KAUF 4554
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2009
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Verificado OK - se nivela Anticongelante 7 lts - se nivela Aceite de transmision 2 lts - Requiere reemplazar balaneta de aceite de transmision debido a que no sella y fuga aceite de transmision			
Fecha del Servicio: 19/08/2006		Horómetro: 21394.6	
			



DRENADO DE
ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


104680

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel: 993575560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4740	No. de Orden:	KAUF 4554
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2009
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS			
Orden	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio efectuado OK - se nivela anticongelante 1 litro - se nivela aceite de transmision 2 litros - Requiere cambiar balaneta de aceite de transmision debido a que no sella y fuga aceite de transmision			
Fecha del Servicio:	19/08/2006	Horómetro:	21394.6
 			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


104680

SAP

70022016


Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel: 9933575560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4740	No. de Orden:	KAUF 4554
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2009
Solicitante:		Código QR:	VHSA.0125
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS			
Orden	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio efectuado OK - se niveló anticongelante 1 litro - se niveló aceite de transmisión 2 lts - Requiere cambiar balaneta de aceite de transmisión debido a que no se va y fuga aceite de transmisión			
Fecha del Servicio: 19/08/2026		Horómetro: 213946	
			

Recomendaciones

- EL LUBRICADO ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN ENTRE PIEZAS DE METAL, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO, DISIPAR EL CALOR Y PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN. ESTO ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA Y PREVIENE FALLAS MECÁNICAS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104680

SAP

70022016

Reparación

LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel. 993575560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4740	No. de Orden:	KAUF 4554
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2009
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS			
Orden	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio lubricado OK - se nivela Anticongelante 1 litro - se nivela Aceite de transmision 2 lts - Requiere reemplazar balaneta de aceite de transmision debido a que no sella y fuga aceite de transmision			
Fecha del Servicio: 19/08/2006		Horómetro: 21394.6	
			

Recomendaciones

- EL LUBRICADO ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN ENTRE PIEZAS DE METAL, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO, DISIPAR EL CALOR Y PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN. ESTO ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA Y PREVIENE FALLAS MECÁNICAS



EVIDENCIAS

SAP

70022016

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104680

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel: 993575560 Mail: administracion@kaufmann.mx		No. de Orden: KAUF 4554 Fecha: 12/Ago/2016 Codigo QR: VHSA-0125 Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
Cotización: 4740 Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Solicitante: Ubicación: AGENCIA VHSA			
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio de lavado OK - se nivela anticongelante 1 litro - se nivela aceite de transmision 2 lts - Requiere reemplazar balaneta de aceite de transmision debido a que no seca y fuga aceite de transmision			
Fecha del Servicio: 19/08/2016		Horómetro: 21394.6	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

SAP

70022016

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104680

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		UNIDAD DE TRÁNSITO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel: 993575560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4740	No. de Orden:	KAUF 4554
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2016
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS			
Orden	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio de lavado OK - se niveló anticongelante 1 litro - se niveló aceite de transmisión 2 lts - Requiere reemplazar balaneta de aceite de transmisión debido a que no sella y fuga aceite de transmisión			
Fecha del Servicio: 19/08/2016		Horómetro: 213946	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA