

EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99347

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS



Colización: 4538

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: AGENCIA VHSA

Ubicación:

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jazca - José María Pino Suárez

Villahermosa - Tabasco - México - 86029

Tel.: 9933570560 Mail: administrador@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 4527

Fecha: 06/Ago/2026

Código QR: VHSA-0135

Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD: 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP: 4.5 T

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK

- Se realiza reemplazo de anticongelante 12 Lt

- Se corrige fuga de aceite de transmision por manijero de escape de aceite

- Requiere inspeccion de buca de rueda trasera

Fecha del Servicio: 17/08/2026

Horas: 19.46.9

Ver [Firma]

[Firma]



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket



99347

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazca - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México - 86029 Tel.: 9933570560 Mail: administrador@kaufmann.mx	
Colización:	4538	No. de Orden:	KAUF 4527
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	06/Ago/2026
Solicitante:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0135
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD: 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP: 4.5 T			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
 kilometros	 pieza	 descripción	
1.000.000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se realizó reemplazo de pulicongente 12 Lts - Se corrigió fuga de aceite de transmisión por manijero de embrague de aceite - Requiere inspección de buca de rueda trasera			
Fecha del Servicio: 17/03/2026		Horómetro: 19.463	
			

Recomendaciones

SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99347

SAP

70023967

Reparación

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (12LT)



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazca - José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4538
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4527
Fecha: 06/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD: 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP: 4.5 T

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK

- Se realiza reemplazo de anticongelante 12 Lt

- Se corrige fuga de aceite de transmision por manijero de embrague de aceite

- Requiere inspeccion de buca de rueda trasera

Fecha del Servicio: 17/08/2026

Horas: 19.46.3

Ver

OK

Alm

17/08/2026

19.46.3

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE ES NECESARIO PORQUE REGULA LA TEMPERATURA DEL MOTOR. EVITA QUE EL LÍQUIDO HIERVA EN CLIMAS CÁLIDOS Y QUE SE CONGELE EN TEMPORADAS DE FRÍO. ADEMÁS, PROTEGE LOS COMPONENTES METÁLICOS CONTRA LA OXIDACIÓN Y LA CORROSIÓN, ALARGANDO LA VIDA ÚTIL



EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99347

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazca - José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco - México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administrador@kaufmann.mx

Colización: 4538
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4527
Fecha: 06/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD: 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP: 4.5 T

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

ITEM	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK
- Se realiza reemplazo de pulicongente 12 Lts
- Se corrige fuga de aceite de transmision por manijero de escape de aceite
- Requiere instalacion de buca de rueda trasera

Fecha del Servicio: 17/08/2026
Horómetro: 19469

V. un. *[Firma]*
V. un. *[Firma]*

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN ES NECESARIO PORQUE EL FLUIDO PIERDE SUS PROPIEDADES CON EL USO



EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99347

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazca - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 86029 Tel. 9933570060 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colocación:	4538	No. de Orden:	KAUF 4527
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	06/Ago/2026
Solicitante:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0135
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO MONT. TOYOTA MOD: 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
ITEM	PIEZA	DESCRIPCION	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - Se realiza reemplazo de pulicongente 12 Lts - Se corrige fuga de aceite de transmision por manijero de engranes de aceite - Requiere inspeccion de buca de rueda trasera			
Fecha del Servicio: 17/03/2026		Horómetro: 19 463	

Ver fotos Alm J
14/03/2026
17/03/2026



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

99347

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazca - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 86029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colocación:	4538	No. de Orden:	KAUF 4527
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	06/Ago/2026
Solicitante:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0135
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
ITEM	PIEZA	DESCRIPCION	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se realizó reemplazo de pulicongente 12 Lts - Se corrigió fuga de aceite de transmisión por manijero de embrague de aceite - Requiere inspección de buca de rueda trasera			
Fecha del Servicio: 17/03/2026		Horómetro: 19 463	

Vm [Signature] 11/06/2026



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA