



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4600	Fecha:	21/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15734HRS	Auxiliar:	


• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS**



**DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR**



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4600	Fecha:	21/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15734HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4600	Fecha:	21/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15734HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4600	Fecha:	21/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15734HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4600	Fecha:	21/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15734HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4600	Fecha:	21/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	15734HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO**

