

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107543

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE
MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazua - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México - 86029
Tel: 9633570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4867
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4605
Fecha: 22/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X394J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO E INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR
6.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES

- Se realiza reemplazo de mangueras viajera de desplazador
- Se nivela aceite hidraulico 6 Lts
- Requiere reemplazo de bujita (Ducado)
- Cilindro de levante central presenta fuga por seals
- Requiere reemplazo de cinturón de seguridad

Fecha del Servicio: 22/08/2026 Horómetro: 11749

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- El reemplazo e instalación de la manguera hidráulica viajera de un desplazador, es necesario para evitar fallas repentinas.

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107543

Reparación

INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México - 86029
Tel: 963370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4867
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4605
Fecha: 22/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X394J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO E INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR
6.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES

- Se realiza remplazo de mangueras viajera de desplazador
- Se nivela aceite hidraulico 6 Lts
- Requiere remplazo de bujeta (Ducado)
- Cilindro de levante central presenta fuga por seals
- Requiere remplazo de cinturón de seguridad

Fecha del Servicio: 22/08/2026 Horómetro: 11749

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- LA INSTALACIÓN DE UNA MANGUERA HIDRÁULICA VIAJERA PARA EL DESPLAZADOR (ACCESORIO QUE MUEVE LAS HORQUILLAS DE UN LADO A OTRO) ES NECESARIA PORQUE ALIMENTA CON ACEITE A PRESIÓN EL CILINDRO DE MOVIMIENTO SIN ROMPERSE NI ATASCARSE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO CONTINUO.

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107543

Reparación

MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR
INSTALADA



ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazua - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco - Mexico - 86029
Tel: 9633570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4867
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4605
Fecha: 22/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X394J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO E INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR
6.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES

- Se realiza remplazo de mangueras viajera de desplazador

- Se nivela aceite hidraulico 6 Lts

- Requiere remplazo de brida (Derruida)


- Cilindro de levante central presenta fuga por seals

- Requiere remplazo de cinturón de seguridad

Fecha del Servicio: 22/08/2026

Horómetro: 11749

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- LA INSTALACIÓN DE UNA MANGUERA HIDRÁULICA VIAJERA PARA EL DESPLAZADOR (ACCESORIO QUE MUEVE LAS HORQUILLAS DE UN LADO A OTRO) ES NECESARIA PORQUE ALIMENTA CON ACEITE A PRESIÓN EL CILINDRO DE MOVIMIENTO SIN ROMPERSE NI ATASCARSE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO CONTINUO.

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107543

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (6LT), QUEDA NIVELADO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazua - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9633570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4867
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4605
Fecha: 22/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X394J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO E INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR
6.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES

- Se realiza reemplazo de mangueras viajera de desplazador
- Se nivela aceite hidraulico 6 Lts
- Requiere reemplazo de bujeta (Ducado)
- Cilindro de levante central presenta fuga por seals
- Requiere reemplazo de cinturón de seguridad

Fecha del Servicio: 22/08/2026
Horómetro: 11749

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO ES NECESARIO PORQUE ACTÚA COMO EL MEDIO PRINCIPAL PARA TRANSMITIR POTENCIA Y FUERZA DE UN COMPONENTE A OTRO DENTRO DE UN CIRCUITO CERRADO. SIN ESTE FLUIDO INCOMPRESIBLE, LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS NO PODRÍAN GENERAR EL MOVIMIENTO NI REALIZAR TRABAJOS PESADOS.

