

# EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100054

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO Y  
REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO  
HIDRAULICO



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jirafal - Jose Maria Pino Suarez

Villahermosa - Tabasco - Mexico 86020

Tel. 993375060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: AGENCIA VHSA

Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4513

Fecha: 05/Ago/2020

Código QR: VHSA-0135

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

FAVOR REPORTAR

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                      |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | PIEZA BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                           |
| 10.000000 | PIEZA REPARACION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                      |
| 20.000000 | LITROS LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

Observaciones

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2020

Horómetro: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luna

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



## Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA MANGUERA DE LA BOMBA AL BANCO HIDRÁULICO (Y DE LA BOMBA DE FRENOS AL BANCO O MÓDULO ABS) ES NECESARIO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PRESIÓN Y GARANTIZAR UNA RESPUESTA DE FRENADO SEGURA

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100054

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS

**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez  
Villahermosa - Tabasco - Mexico 86020  
Tel. 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante:  
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4513  
Fecha: 05/Ago/2020  
Codigo QR: VHSA-0135  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

SALVO REPORTAR

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                      |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | PIEZA BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                           |
| 10.000000 | PIEZA REFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                       |
| 20.000000 | LITROS LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2020 Montemetro: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luna

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Hoja 1

## Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA BOMBA DE FRENOS ES NECESARIO CUANDO ESTA PIEZA DEJA DE GENERAR O MANTENER LA PRESIÓN HIDRÁULICA NECESARIA PARA DETENER EL VEHÍCULO CON SEGURIDAD



# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100054

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México - 86000  
Tel. 993370560 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante:  
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4513  
Fecha: 05/Ago/2020  
Codigo QR: VHSA-0135  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MON. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

SALVO REPORTADO

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                      |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | PIEZA BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                           |
| 10.000000 | PIEZA REFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                       |
| 20.000000 | LITROS LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2020 Monto: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luna

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Hoja 1

## Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE ES NECESARIO CUANDO EL COMPONENTE SE DESGASTA O FALLA, LO QUE IMPIDE ENVIAR GASOLINA A LA PRESIÓN CORRECTA HACIA EL MOTOR



# EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100054

Reparación

REEMPLAZO DE BATERIA LTH-47-550

**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jirafal - Jose Maria Pino Suarez  
Villahermosa - Tabasco - Mexico 86020  
Tel. 993375060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante:  
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4513  
Fecha: 05/Ago/2026  
Codigo QR: VHSA-0135  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

FAVOR REPORTAR

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACIÓN DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Descripción | Unidad                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA       | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA       | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                   |
| 1.000000  | PIEZA       | BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA       | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA       | BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                        |
| 10.000000 | PIEZA       | REFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                    |
| 20.000000 | LITROS      | LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                  |
| 1.000000  | SERVICIO    | SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2026

Horómetro: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luns

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Hoja 1



## Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA BATERÍA ES NECESARIO CUANDO PIERDE SU CAPACIDAD DE RETENER CARGA Y ALIMENTAR EL SISTEMA ELÉCTRICO, LO QUE IMPIDE EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL EQUIPO

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket


100054

SAP

70023967

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jirafal - José María Pino Suárez

Villahermosa - Tabasco - México - 86000

Tel. 9933870560 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante:

Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF - 4513

Fecha: 05/Ago/2020

Código QR: VHSA-0135

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

FAVOR REPORTAR

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Pieza    | Descripción                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                   |
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                        |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                    |
| 20.000000 | LITROS   | LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                  |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

Observaciones

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2020

Horómetro: 77469

Nombre y Firma del Cliente:

  
Ducano Hdez Luns

Nombre y Firma del Técnico:

  
Velasco L. Pineda

Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



## Recomendaciones

- EL SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO ES NECESARIO PORQUE ACTÚA COMO EL MEDIO PRINCIPAL PARA TRANSMITIR ENERGÍA Y FUERZA DE MANERA EFICIENTE EN LOS SISTEMAS MECÁNICOS E INDUSTRIALES

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100054

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE TAPON PARA CONEXIÓN HIDRAULICA

**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jirafal - Jose Maria Pino Suarez  
Villahermosa - Tabasco - Mexico 86000  
Tel. 9933870560 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante:  
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF - 4513  
Fecha: 05/Ago/2026  
Codigo QR: VHSA-0135  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MON. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

SALVO REPORTAR

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                      |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | PIEZA BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                           |
| 10.000000 | PIEZA REEFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                      |
| 20.000000 | LITROS LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha de la Inspección: 17/09/2026

Horómetro: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luna

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Hoja 1

## Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE UN TAPÓN PARA CONEXIÓN HIDRÁULICA ES NECESARIO PARA EVITAR FUGAS DE FLUIDO, IMPEDIR LA ENTRADA DE SUCIEDAD Y MANTENER LA PRESIÓN ADECUADA EN EL SISTEMA



# EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100054

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, SONDEO Y PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS, SERVICIO DE LAVADO A DETALLE



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jirafal - Jose Maria Pino Suarez

Villahermosa - Tabasco - Mexico 86029

Tel. 9933757060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: AGENCIA VHSA

Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4513

Fecha: 05/Ago/2026

Código QR: VHSA-0135

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 Y

FAJILLA REPORTADA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACIÓN DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACIÓN DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Descripción | Unidad                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA       | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA       | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                   |
| 1.000000  | PIEZA       | BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA       | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA       | BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                        |
| 10.000000 | PIEZA       | REFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                    |
| 20.000000 | LITROS      | LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                  |
| 1.000000  | SERVICIO    | SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACIÓN DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACIÓN DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACIÓN DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

CONSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2026


Motivo: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luna

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



## Recomendaciones

- ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL RADIADOR, REALIZAR SONDEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y LAVADO DETALLADO PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO

# EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo


CORRECTIVO

Ticket

100054

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, SONDEO Y PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS, SERVICIO DE LAVADO A DETALLE



**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México 86020  
Tel. 9932870960 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante:  
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF - 4513  
Fecha: 05/Ago/2026  
Codigo QR: VHSA-0135  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONIT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

SALVA-REPORTAJE

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Pieza    | Descripción                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                   |
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                        |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                    |
| 20.000000 | LITROS   | LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                  |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2026

Motivo: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luna

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Página 1

## Recomendaciones

- ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL RADIADOR, REALIZAR SONDEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y LAVADO DETALLADO PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100054

SAP

70023967

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, SONDEO Y PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS, SERVICIO DE LAVADO A DETALLE

**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jirafal - Jose Maria Pino Suarez  
Villahermosa - Tabasco - Mexico 86009  
Tel. 9933870560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante:  
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4513  
Fecha: 05/Ago/2026  
Codigo QR: VHSA-0135  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

SALVO REPORTAR

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Pieza    | Descripción                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                   |
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                        |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                    |
| 20.000000 | LITROS   | LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                  |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

CONSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2026

Horómetro: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luns

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Hoja 1



## Recomendaciones

- ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL RADIADOR, REALIZAR SONDEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y LAVADO DETALLADO PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO

# EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100054

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, SONDEO Y PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS, SERVICIO DE LAVADO A DETALLE

**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jirafá - José María Pino Suárez  
Villahermosa - Tlaxiaco - México - 86020  
Tel. 9933870560 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4544  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante:  
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4513  
Fecha: 05/Ago/2026  
Codigo QR: VHSA-0135  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONIT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

SALVO REPORTAR

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR.

| Cantidad  | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE BOMBA DE FRENOS A BANCO HIDRAULICO                                                                                                                                      |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE FRENOS                                                                                                                                                                                |
| 1.000000  | PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | PIEZA BATERIA LTH L-47-550                                                                                                                                                                           |
| 10.000000 | PIEZA REEFACCION TAPON PARA CONEXION HIDRAULICA                                                                                                                                                      |
| 20.000000 | LITROS LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                                                                                                    |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, BOMBA DE FRENOS, BATERIA, INSTALACION DE TAPONES HIDRAULICOS PARA CANCELACION DE MANGUERAS DE ADITAMENTO LAS CUALES PROVOCAN FUGA DE ACEITE |
| 1.000000  | SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, INCLUYE SONDEO Y ELABORACION DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS                                                                   |

Observaciones:

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 17/09/2026 Monto neto: 77469

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luns

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Hoja 1



## Recomendaciones

- ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL RADIADOR, REALIZAR SONDEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y LAVADO DETALLADO PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO