

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107614

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa - Tabasco - Mexico 86029
Tel. 993367096 Mail: atencioncliente@kaufmann.mx

Cotización: 4863
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4813
Fecha: 24/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 T.O

SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, BAYONETA DE TRANSMISION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

ITEM	PIEZA	DESCRIPCION
1 000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA
1 000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION
10 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1 000000	PIEZA	JUEGO DE CABLES DE BUJIA
1 000000	PIEZA	ROTOR DE DISTRIBUIDOR
1 000000	PIEZA	TAPA DE DISTRIBUIDOR
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, BAYONETA DE TRANSMISION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK
- Se suministra aceite hidraulico 70 L/S

Fecha del Servicio: 26/08/2026 Documento: 27476

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA BOMBA HIDRÁULICA ES NECESARIO CUANDO EL COMPONENTE LLEGA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL O SUFRE DAÑOS GRAVES QUE IMPIDEN GENERAR LA PRESIÓN ADECUADA PARA OPERAR EL SISTEMA

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107614

SAP

70008678

Reparación

REEMPLAZO DE BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel. 993357096 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Cotización: 4863
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4813
Fecha: 24/Ago/2026
Código QR: VHSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2.10

PIEZAS REPORTADAS
SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, BAYONETA DE TRANSMISION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1 000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA
1 000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION
10 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1 000000	PIEZA	JUEGO DE CABLES DE BUJIA
1 000000	PIEZA	ROTOR DE DISTRIBUIDOR
1 000000	PIEZA	TAPA DE DISTRIBUIDOR
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, BAYONETA DE TRANSMISION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK
- Se suministra aceite hidraulico 70 L/S

Fecha del Servicio: 26/08/2026
Turno: 27476

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA BAYONETA (O VARILLA) DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ES NECESARIO PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD, AIRE Y POLVO QUE DEGRADAN EL FLUIDO Y DAÑAN LA CAJA DE CAMBIOS.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107614

SAP

70008678

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (10LT)

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 993357096 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Cotización: 4863
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4813
Fecha: 24/Ago/2026
Código QR: VHSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTI TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP: 2 T.O

PIEZAS REEMPLAZADAS
SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, BAYONETA DE TRANSMISION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1 000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA
1 000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION
10 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1 000000	PIEZA	JUEGO DE CABLES DE BUJIA
1 000000	PIEZA	ROTOR DE DISTRIBUIDOR
1 000000	PIEZA	TAPA DE DISTRIBUIDOR
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, BAYONETA DE TRANSMISION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK
- Se suministra aceite hidraulico 10 Lts

Fecha del Servicio: 26/08/2026
Cantidad: 27476

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Hoja 1

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA BAYONETA (O VARILLA) DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ES NECESARIO PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD, AIRE Y POLVO QUE DEGRADAN EL FLUIDO Y DAÑAN LA CAJA DE CAMBIOS.



EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107614

Reparación

REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLE DE BUJIAS

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirsa - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa - Tabasco - Mexico 86029
Tel. 993367096 Mail: atencioncliente@kaufmann.mx

Cotización: 4863
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4813
Fecha: 24/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 T.O

PIEZAS REPORTADAS
SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, BAYONETA DE TRANSMISION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

1 000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA
1 000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION
10 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1 000000	PIEZA	JUEGO DE CABLES DE BUJIA
1 000000	PIEZA	ROTOR DE DISTRIBUIDOR
1 000000	PIEZA	TAPA DE DISTRIBUIDOR
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, BAYONETA DE TRANSMISION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK
- Se suministra aceite hidraulico 70 L/S

Fecha del Servicio: 26/08/2026
Documentos: 27476

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar:
Hoja 1



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DEL JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS ES NECESARIO PARA ASEGURAR QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA LLEGUE CON FUERZA Y SIN PÉRDIDAS DESDE LA BOBINA HASTA LAS BUJÍAS, LO QUE GARANTIZA UNA COMBUSTIÓN EFICIENTE

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107614

Reparación

REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 993367096 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Cotización: 4863
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4813
Fecha: 24/Ago/2026
Código QR: VHSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2.10

PIEZAS REPORTADAS
SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA, BAYONETA DE TRANSMISIÓN, JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO


CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1 000000	PIEZA	BOMBA HIDRÁULICA TOYOTA
1 000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
10 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1 000000	PIEZA	JUEGO DE CABLES DE BUJÍA
1 000000	PIEZA	ROTOR DE DISTRIBUIDOR
1 000000	PIEZA	TAPA DE DISTRIBUIDOR
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA, BAYONETA DE TRANSMISIÓN, JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK
- Se suministra aceite hidráulico 70 L/S

Fecha del Servicio: 26/08/2026
Mantenimiento: 27476

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA TAPA Y EL ROTOR DEL DISTRIBUIDOR ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA CORRECTA TRANSMISIÓN DE LA CHISPA ELÉCTRICA Y EVITAR FALLAS