



Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS**



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR




REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS**



**DRENADO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- **REEMPLAZO DE BUJIAS**





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- **REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


- SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- **ENGRASADO DE LATERALES DE MASTIL**





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	MATERIALES SURTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0438	N. Orden:	4614	Fecha:	25/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	ROJO JJ	Serie:		Ubicación:	SUMASUR	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL**

